



El presente documento constituye el segundo reporte trimestral de transparencia proactiva correspondiente al periodo de abril, mayo y junio de 2025. Este informe, elaborado por la Dirección General de Servicios Urbanos de la Alcaldía Iztacalco, tiene como objetivo dar a conocer a la ciudadanía las actividades más relevantes realizadas por las diversas Jefaturas de Unidad Departamental que conforman esta Dirección General.

En este reporte, se detallan las acciones llevadas a cabo por las Jefaturas de Unidad Departamental de Drenaje y Alcantarillado, en cumplimiento de su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas.

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO REPORTE ABRIL - JUNIO

ORDEN DE TRABAJO	FECHA	DIRECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE TRABAJO	ACTIVIDAD
1031	01/04/2025	ORIENTE 110 CENDI S/N ENTRE SUR 163 Y SUR 161, COL. RAMOS MILLAN	SE REVISO REGISTRO ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1032	01/04/2025	CENDI DANZA MAGICA ENTRE ROJO GOMEZ, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEARON 20 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA, SE SONDEO DESCARGA PRINCIPAL, SE ENCONTRO ROTA LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1033	01/04/2025	ANDADOR IGNACIO RAMIREZ MZ. 61 LT. 2, ENTRE GUILLERMO PRIETO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE.	SE LIMPIARON 2 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1034	01/04/2025	COLIFLOR ENTRE AZAFRAN Y AVENA, COL GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE REVISO POSIBLE HUNDIMIENTO POR DRENAJE, ENCONTRANDO EL DRENAJE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN
1035	01/04/2025	CORUÑA NO. 386 ENTRE SUR 77 Y SUR 75, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE SONDEARON 4 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA A 2 M. DE LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1036	01/04/2025	SUR 173 NO. 2103, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES 3 ML. CADA UNA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1037	01/04/2025	PLAYA MIRADOR NO. 503, COL. MILITAR MARTE	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO



1038	01/04/2025	MAZAHUA MZ. 6 LT. 6 ENTRE HUIITE Y PERICU, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE REPARO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1039	01/04/2025	SUR 147 (DIF) S/N. ENTRE ORIENTE 120 Y TEZONTLE, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE SONDEO LA DESCARGA DE LOS BAÑOS Y SE REVISO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1040	01/04/2025	RESINA NO. 128 ENTRE VAINILLA, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE LIMPIO Y SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1041	03/04/2025	CANAL DE RIO CHURUBUSCO ENTRE TARASCO Y LENGUA INDIGENAS NORTE, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE SONDEARON 30 ML. DE ATARJEA, SE REVISO 1 POZO DE VISITA Y LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1042	03/04/2025	CEFETAL NO. 388 ENTRE GOMA Y CHICLE, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y 2 POZOS DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1043	03/04/2025	RESINA ENTRE VAINILLA, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE LIMPIO Y SE SONDEO 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1044	03/04/2025	SUR 147 DIF, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE RECONECTO ALBAÑAL DOMICILAIRIO CON UN TUBO DE 6 M.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1045	03/04/2025	PLAYA CALETA ENTRE PLAYA ROQUETA Y PLAYA ERIZO, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE SONDEARON 8 M. DE ATARJEA ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1046	03/04/2025	PLAYA MOCAMBO NO. 383 ENTRE PLAYA CARABALI Y PLAYA ERIZO, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN
1047	03/04/2025	SUR 113-B LT. 2 MZ. 11, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SOLICITA CAMBIO DE COLADERA O REJILLA DE PISO YA QUE ES ENTRADA DE AUTOS.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1048	03/04/2025	SUR 24 ENTRE JAVIER ROJO GOMEZ, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REALIZO COLOCACIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1049	03/04/2025	JUAN CARBONERO NO. 157, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE REALIZO COLOCACIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1050	03/04/2025	LUZ SUAREZ NO. 6, COL. AGRICOLA ORIENTAL	YA SE HABIA REALIZADO EL CAMBIO DE COLADERA PLUVIAL.	





1051	03/04/2025	5TA. CERRADA DE RIO CHURUBUSCO ENTRE CANAL DE RIO CHURUBUSCO, COL. AGRICOLA PANTITLAN	NO SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL YA QUE ERA UN HUNDIMIENTO, POR LO TANTO SE RELLENO EL SOCAVÓN.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN
1052	03/04/2025	SABINOS ENTRE CERRADA SABINOS, COL. INFONAVIT IZTACALCO	SE DRAGARON 210 M. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 8 POZOS DE VISITA Y 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1053	04/04/2025	MIGUEL CRUZ AEDO ENTRE RECREO Y EJE 3 ORIENTE, COL. BARRIO LOS REYES	NO ENTRO VARILLA, SE ENCONTRO ROTO EL TUBO DEL ALBAÑAL.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1054	04/04/2025	SUR 147 NO. 2215 Y 2217, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SOLICITA REPARACIÓN DE ATARJEA POR FRACTURA EN EL TUBO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1055	04/04/2025	SUR 125 NO. 1810, ENTRE ORIENTE 112, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1056	04/04/2025	SUR 159 NO. 1512 MZ. 10 LT. 10, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE SONDEO 70 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1057	04/04/2025	1A CERRADA DE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE UNION Y 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LA CRUZ COYUYA	SE CHECO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1058	04/04/2025	HIDALGO NO. 249, ENTRE EJE 3 Y 1° DE MAYO, COL. LA CRUZ COYUYA	SE CHECO 1 COLADERA PLUVIAL, ATARJEA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1059	04/04/2025	HIDALGO NO. 158 ENTRE CONGRESO DE LA UNION, COL LA CRUZ COYUYA	SE CHECO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1060	04/04/2025	UNION NO. 111, COL. LA CRUZ COYUYA	SE CHECO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1061	04/04/2025	1° DE MAYO NO. 70	SE CHECO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1062	04/04/2025	UNION NO. 154, 2A CERRADA DE 16 DE SEPTIEMBRE, COL. LA CRUZ COYUYA	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1063	05/04/2025	UNION NO. 150 ENTRE RIO FRIO Y 1A DE MAYO, COL. LA CUZ COYUYA	SE CAMBIO POZO DE VISITA.	CAMBIO DE POZO DE VISITA





1064	05/04/2025	UNION NO. 202, COL. LA CRUZ	SE CAMBIO 1 COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1065	05/04/2025	LIRIOS NO. 9 ENTRE APATLACO Y GIRASOL	SE LIMPIO POZO DE VISITA Y DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1066	05/04/2025	ANDADOR ORIENTE 114 ENTRE FRANCISCO DEL PASO, COL. LA CRUZ	SE SONDEARON 120 ML. DE ATARJEA Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1067	05/04/2025	ORIENTE 114-B ENTRE FRANCISCO DEL PASO, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE LIMPIARON 120 ML. DE ATARJEA T SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1068	06/04/2025	RECREO MZ. 12 LT. 49 ENTRE SUR 113-B, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO 1 REGISTRO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1069	06/04/2025	AGUA CALIENTE NO. 121, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE CAMBIO 1 POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1070	06/04/2025	RETORNO 2 DE SUR 16 NO. 12, COL AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	ES FALTA DE AGUA POTABLE.	
1071	06/04/2025	SUR 105-A MZ. 3 LT. 35 ENTRE RECREO, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISO REGISTRO ENCONTRANDOLO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1072	06/04/2025	SUR 107-A MZ. 25 LT. 54, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1073	07/04/2025	ORIENTE 245 NO. 291	EL USUARIO SOLICITO RECONSTRUCCIÓN DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1074	07/04/2025	ORIENTE 259	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL, EL PROBLEMA ERA TAPA DE LUZ QUE YA FUE REPARADA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1075	07/04/2025	SUR 24-A NO. 34, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE SONDEARON 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	
1076	07/04/2025	ORIENTE 253 NO. 161 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE SONDEARON 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIAIRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1077	07/04/2025	SUR 16 NO. 566-B ENTRE ORIENTE 257, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE REQUIERE NIVELACIÓN.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1078	07/04/2025	SUR 115-B NO. 2411, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE REVISO DESCARGA DOMICILIARIA, ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1079	07/04/2025	RAMON CORONA NO. 16 ENTRE JULIO GARCIA, COL. BARRIO LOS REYES	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1080	07/04/2025	SABINOS NO. 69 ENTRE VIADUCTO, COL. SANTA ANITA	SE CHECARON 5 POZOS DE VISITA Y SE SONDEO ATARJEJA ENCONTRANDO ROTO EL TUBO A 6 M. DEL POZO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1081	07/04/2025	RECRO NO. 18 ENTRE BENITO JUAREZ, COL. SANTA ANITA	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1082	07/04/2025	AMACUZAC NO. 202	SE REVISO LA DESCARGA DOMICILIARIA, EL PROBLEMA ES EN INTERIOR DEL PREDIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1083	07/04/2025	CUAUHTEMOC NO. 191 ENTRE SANTIAGO Y RAMON CORONA, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE LIMPIO Y CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1084	07/04/2025	LA VIGA NO. 556 ENTRE ALVARO OBREGON, COL. SANTA ANITA	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIAIRO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1085	07/04/2025	PLAYA CALETA NO. 356	SE SONDEO ATARJEJA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1086	07/04/2025	EMPERADORES AZTECAS NO. 78, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1087	07/04/2025	CALLE 32 ENTRE ERNESTO P. URRUCHURTU Y CANAL DE CHURUBUSCO, COL. EL RODEO	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1088	07/04/2025	CALLE 5 ENTRE FRANCISCO VILLA, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1089	07/04/2025	CALLE 1 NO. 179, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIO ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1090	07/04/2025	MARCOS CARRILLO NO. 297 ENTRE CORUÑA, COL.VIADUCTO PIEDAD	SE REVISO 1 POZO DE VISITA Y LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EL HUNDIMIENTO ES A CAUSA DEL TIPO DE SUELO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1091	07/04/2025	ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2	SE REQUIERE REPARACIÓN DE VALVULAS DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN
1092	07/04/2025	SUR 115-B ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. TLAZINTLA	SE DRAGARON 60 M. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA Y 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1093	08/04/2025	SUR 24 ENTRE ORIENTE 241D, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1094	08/04/2025	SUR 12-13 NO. 50 ENTRE SUR 12 Y ORIENTE 233, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE REVISARON 3 REGISTROS.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1095	08/04/2025	CALLE 1 ENTRE GUADALUPE Y XOCHIMILCO, COL. PANTITLAN CENTRO	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1096	08/04/2025	ANDADOR LUPULA NO. 42 Y 67, COL AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO ATARJEA Y 2 ALBAÑALES ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE SOLO SE REQUIERE NIVELACIÓN DE PISO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1097	08/04/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 152 ENTRE CONGRESO DE LA UNIÓN Y RECREO, COL. SANTA ANITA	SE DRAGARON 100 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA, UNA REJILLA Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1098	08/04/2025	ORIENTE 259 SECCIÓN-D ENTRE SUR 19 Y SUR 20, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	YA SE HABIA REALIZADO CAMBIO DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1099	08/04/2025	SUR 119 NO. 2305 ENTRE RECREO Y ORIENTE, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1100	08/04/2025	TLACOTAL NO. 2311 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1101	08/04/2025	SUR 119 NO. 2309 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1102	08/04/2025	SUR 119 NO. 2403 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1103	08/04/2025	SUR NO. 2409 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1104	08/04/2025	SUR 119 NO. 2409 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1105	08/04/2025	TLACOTAL D NO. 2415 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1106	08/04/2025	SUR 119 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1107	08/04/2025	ORIENTE 100 Y SUR 119 ENTRE TLACOTAL M Y TLACOTAL D, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1108	08/04/2025	SUR 121 NO. 2411 ENTRE TLACOTAL M Y TLACOTAL D, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1109	08/04/2025	SUR 121 N NO. 2514 ENTRE ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1110	08/04/2025	SUR 119 NO. 1875 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO Y SE SONDEO UNA COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1111	08/04/2025	SUR 111-B NO. 2406 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SUPERVISO DE 2 COLADERAS PLUVIALES.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1112	08/04/2025	SUR 115-B NO. 2309 ENTRE RECREO Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL 5 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1113	08/04/2025	SUR 115-B NO.2311 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1114	08/04/2025	TLACOTAL M NO. 2405 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1115	08/04/2025	ORIENTE 102 NO. 1152 ENTRE SUR 109-A Y SUR 111, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL Y SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTOS LOS 2 TUBOS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1116	08/04/2025	SUR 119 NO. 2519 ENTRE PLUTARCO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO UN POZO DE VISITA ENCONTRÁNDOLO TAPADO POR ASFALTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1117	08/04/2025	ZARAGOZA NO. 950 ENTRE ROJO GOMEZ Y AGUA CALIENTE, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE REALIZO EL SERVICIO PARTICULARMENTE.	
1118	08/04/2025	NORTE NO. 43 ENTRE COMUNAL Y NORTE, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE REVISO REJILLA DE PISO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1119	08/04/2025	COMUNAL NO. 20 ENTRE NORTE Y PRIVADA RIO CHURUBUSCO, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES SE SOLICITA REJILLA DE PISO YA QUE SE ENCUENTRA ENRAIZADA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1120	08/04/2025	SUR 115-B NO.2428 ENTRE RECREO Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REALIZO EL TRABAJO EL DIA 7	
1121	08/04/2025	ORIENTE 259 NO. 300 C-109 ENTRE SUR 20 Y SUR 20-A, COL. AGRICOLA PANTITLAN	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1122	08/04/2025	APATALCO DESDE MELCHOR OCAMPO A LA VIGA, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISARON 9 COLADERAS Y 2 REJILLAS DE LAS CUALES SE LIMPIARON 5 COLADERAS PLUVIALES Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1123	08/04/2025	CALLE 5 NO. 87	EL PROBLEMA ES EN LA BANQUETA, CORRESPONDE AL AREA DE OBRAS.	
1124	08/04/2025	GIRASOL NO. 22	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1125	08/04/2025	SUR 135	LA PETICIÓN ES A OBRAS VIALES PARA EL ABROCHE DEL POZO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1126	08/04/2025	SUR 119 NO. 2517 ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLE Y ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	YA SE REPORTO EL CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE, ESTE PROBLEMA LLEVA 2 AÑOS.	





1127	08/04/2025	SUR 119 NO. 2503	REQUIERE CAMBIO DE TUBERIA DEL DRENAJE DE 2 POZOS, DE 1 POZO FUE 50 ML. Y DEL OTRO POZO FUE 60 ML.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1128	08/04/2025	SUR 2-A ENTRE VIADUCTO Y CANAL DE RIO CHURUBUSCO, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO Y SE LIMPIO 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1129	09/04/2025	AVENIDA 5 NO.2410 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	
1130	09/04/2025	ORIENTE 102 ENTRE SUR 109-A Y SUR 111, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1131	09/04/2025	SUR 121 NO. 24 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1132	09/04/2025	3A CERRADA DE TLACOTAL NO. 1719 ENTRE ORIENTE 100 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1133	09/04/2025	2A CERRADA DE RECREO ENTRE ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1134	09/04/2025	SUR 109-A NO. 2313 ENTRE ORIENTE 109 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1135	09/04/2025	TLACOTAL NO.2423 ENTRE ORIENTE 100, COL RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO 1 COLADERA PLUVIAL Y 1 POZO DE VISITA, AMBOS ESTAN FUNCIONANDO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1136	09/04/2025	TLACOTAL 3A CERRADA NO.2303 ENTRE ORIENTE 100 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO UN POZO DE VISITA Y LA PERSONA INTERSADA SOLICITA UN BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1137	09/04/2025	TLACOTAL Z NO. 2510 ENTRE ORIENTE 100 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO UN POZO DE VISITA Y ESTA FUNCIONANDO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1138	09/04/2025	SUR 121 NO. 2417 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1139	09/04/2025	AVENIDA 5 NO.2405 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO UNA COLADERA PLUVIAL Y SE ENCONTRO FUNCIONANDO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1140	09/04/2025	2A CERRADA DE RECREO NO. 2305 ENTRE ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1141	09/04/2025	AVENIDA 5 NO. 2405 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO 1 COLADERA PLUVIAL, 1 POZO DE VISITA Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO, AMBOS SE ENCUENTRAN FUNCIONANDO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1142	09/04/2025	SUR 119 NO. 2403 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL SACANDO, SE SOLICITO REPARACIÓN DE POZO DE VISITA EN ESQUINA 119 Y ORIENTE 102 SE ENCUENTRA DESTRUIDO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1143	09/04/2025	SUR 119 NO. 2503 ENTRE ORIENTE 100 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECARON 3 POZOS DE VISITA, SE ENCUENTRA ROTA LA ATARJEJA EN ESQUINA ORIENTE 100 Y SUR 119.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1144	09/04/2025	ORIENTE 100 NO.1961 ENTRE RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1145	09/04/2025	SUR 121 NO. 2514 ENTRE ORIENTE 100, COL	SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1146	09/04/2025	SUR 119 NO. 2517 NO.2517 ENTRE ORIENTE 100 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1147	09/04/2025	SUR 113-B NO.2316 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 6 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1148	09/04/2025	TLACOTAL Z NO. 2311 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1149	09/04/2025	SUR 119 NO. 2309 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLO FUNCIONANDO, LA PERSONA INTERSADA SOLICITA CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA #2311.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1150	09/04/2025	SUR 127 NO. 2205. ENTRE ORIENTE 106 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO 12:40 PM.	
1151	09/04/2025	RECREO NO. 2207 ENTRE SUR 123 Y SUR 127, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	LA PERSONA INTERSADA NO FUE LOCALIZADA.	
1152	09/04/2025	SUR 119 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO 12:00 PM.	
1153	09/04/2025	AVENIDA 5 NO. 2410 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO 12:15 PM.	
1154	09/04/2025	SUR 16 MZ. 7 EXT. 47 RET. 7 ENTRE ORIENTE 253, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE REVISO ATARJEA ENCONTRANDOLA EN BUEN ESTADO, EL PROBLEMA SE ENCUENTRA EN LA BANQUETA QUE ESTA ESTRELLADA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1155	09/04/2025	TALLERES GRAFICOS ENTRE CALLE 1 Y RIO CHURUBUSCO, COL. PANTITLAN CENTRO	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLO FUNCIONANDO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1156	09/04/2025	RETORNO SUR 4 ENTRE SUR 4 Y SUR 4-B, COL. AGRICOLA CENTRO	SE TRATA DE UN HOYO ALREDEDOR DEL BROCAL, LA ATARJEA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1157	09/04/2025	AGUA CALIENTE NO. 30 EDIFICIO EBANO 47, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE REVISARON 2 ATARJEAS ENCONTRANDOLOS FUNCIONANDO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1158	09/04/2025	SUR 147 NO. 1618, COL. AMPLIACION RAMOS MILLAN	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1159	09/04/2025	TEZONTLE ESQUINA ESTUDIOS CHURUBUSCO, COL. JARDINES TECMA	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1160	09/04/2025	ESTUDIOS CHURUBUSCO ENTRE TEZONTLE Y TECNICOS MANUALES, COL. JARDINES TECMA	SE SONDEO LA DESCARGA DEL KINDER Y SE SONDEO 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1161	09/04/2025	ZAPOTLA NO. 94 ENTRE RECREO Y FRANCISCO I. MADERO, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE SONDEO 32 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 4 REGISTROS, LA ATARJEA SE ENCUENTRA CON MUCHA TIERRA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1162	09/04/2025	CERRADA CANAL DE TEZONTLE NO. 14 ENTRE PROLONGACION ESTUDIOS CHURUBUSCO, COL. PICOS DE IZTACALCO COL-A	SE CAMBIO EL BROCAL DEL POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1163	09/04/2025	ORIENTE 108 NO. 3058 ENTRE SUR 161 Y SUR 163, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE DRAGARON 60 ML. DE ATARJEJA, SE LIMPIARON 4 POZOS DE VISITA, 2 REJILLAS DE PISO Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON MALACATES
1164	09/04/2025	PUEBLA NO. 154, COL. PANTITLAN CENTRO	LO QUE SE SOLICITA ES UNA TAPA DE REGISTRO DE 70X70 DE CONCRETO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1165	09/04/2025	CERRADA SAN ANTONIO NO. 48 ENTRE CERRADA SAGRADO CORAZON Y UNION, COL. PANTITLAN CENTRO	RECTIFICAR DIRECCIÓN NO CONOCEN A LA PERSONA INTERESADA.	
1166	09/04/2025	ORIENTE 102 S/N ENTRE SUR 109-A Y SUR 111, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	
1167	09/04/2025	SUR 109 NO. 2315 ENTRE RAMOS MILLAN Y TLACOTAL, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	YA SE PASO A HACER LOS TRABAJOS DE DESAZOLVE.	
1168	09/04/2025	ORIENTE 100 N NO. 1961 ENTRE RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	YA SE PASO A HACER LOS TRABAJOS.	
1169	09/04/2025	GABRIEL RAMOS MILLAN ENTRE ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE TIENE QUE VERIFICAR LA DIRECCION Y EL NUMERO DE TELEFONO.	
1170	09/04/2025	SUR 113 MZ. 11 LT. 14 ENTRE ORIENTE 110 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	
1171	09/04/2025	GABRIEL RAMOS MILLAN ENTRE ORIENTE 100 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	
1172	09/04/2025	SUR 127 NO. 2205. ENTRE ORIENTE 106 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	YA SE PASO A HACER LOS TRABAJOS DE MANERA PARTICULAR.	





1173	09/04/2025	FORTALEZA NO. 2409 ENTRE ORIENTE 102 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	
1174	10/04/2025	CALLE 6 NO. 1 ENTRE CALLE 4, COL. PANTITLAN ORIENTE	YA SE PASO A HACER LOS TRABAJOS.	
1175	10/04/2025	TOLIMECA MZ. 2 LT.7, COL. CARLOS ZAPATA VELA	EL DRENAJE HACIA EL EXTERIOR DE LA CASA SE ENCUENTRA FUNCIONADO, NO SE PUDO HACER EL DEL INTERIOR.	
1176	10/04/2025	PLAYA MIRADOR NO. 503 ENTRE PLAYA MANZANILLO Y AMACUZAC, COL. MILITAR MARTE	YA SE REALIZO EL TRABAJO DE MANERA PARTICULAR.	
1177	10/04/2025	PLAYA GUITARRON NO. 491 ENTRE ANDADOR SUR Y VILLA DEL MAR, COL. MILITAR MARTE	SE LE LLAMO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO, SE CHECO LA ATARJEA ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.	
1178	10/04/2025	PLAYA MASAGUA NO. 8 ENTRE PLAYA ERIZO Y PLAYA ICACOS, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE ENCONTRO ROTA LA TUBERIA .	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1179	10/04/2025	PLAYA HORNOS NO. 431, COL. MILITAR MARTE	SE REVISO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL Y SE ENCONTRO FUNCIONANDO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1180	10/04/2025	AÑIL S/N "ESCUELA NACIONAL DE ENTRENADORES" ENTRE AÑIL COL. GRANJAS MEXICO	SE REVISARON 7 POZOS DE VISITA, SE SONDEARON 2 Y SE SONDEARON 120 ML. DE ATARJEA QUEDO TRABAJANDO LENTAMENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1181	10/04/2025	SUR 133	SE REQUIERE CAMBIO DE TUBERIA DE POZO A POZO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1182	10/04/2025	RECREO U-H. 24	SE ENCONTRO EL TRABAJO REALIZADO.	
1183	10/04/2025	ORIENTE 100-A NO. 1871 ENTRE TLACOTAL D, SUR 119 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	RECTIFICAR DIRECCIÓN, NO CONTESTAN EN EL TELEFONO.	
1184	10/04/2025	TLACOTAL C NO. 2416 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	
1185	10/04/2025	RECREO NO. 2752 ENTRE SUR 145 Y SUR 147, COL. AGRICOLA ORIENTAL	EL DRENAJE DE LA PERSONA INTERESADA SE ENCONTRO AL CORRIENTE, EL USUARIO SOLICITA REJILLA PARA LOS ENCHARCAMIENTOS.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO



1186	10/04/2025	PLAYA TENACATITA NO. 79, COL. BARRIO SANTA CRUZ	NO AMERITA CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1187	10/04/2025	7° RETORNO DE SUR 20 NO. 542	SE REVISO EL BROCAL DE COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, SE REQUIERE ARREGLO DE BANQUETA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1188	10/04/2025	SUR 171 NO. 2017 ENTRE ORIENTE 108, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1189	10/04/2025	SUR 119-A NO. 2243	NO ES NECESARIO EL CAMBIO DE REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE REJILLA DE PISO
1190	10/04/2025	SUR 133 NO. 1805 ENTRE ORIENTE 112, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE REALIZO CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1191	10/04/2025	SAN RAFAEL ATLIXCO MZ. 31 LT. 19, COL. RODEO	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1192	10/04/2025	SAN RAFAEL ATLIXCO MZ. 31 LT. 42, COL. RODEO	SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1193	10/04/2025	LA VIGA NO. 556 ENTRE ALVARO OBREGON, COL. SANTA ANITA	SE SONDEARON 3 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1194	10/04/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 77 ENTRE RECREO	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES, EL PROBELMA ES EN EL INTERIOR DEL PASILLO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1195	10/04/2025	SABINOS NO. 69 ENTRE VIADUCTO, COL. SANTA ANITA	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA EL PROBLEMA ES INSUFICIENCIA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1196	10/04/2025	SUR 113.B NO. 2519 ENTRE PLUTARCO, COL. RAMOS MILLAN TALCOTAL	SE RENIVELO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	RENIVELACIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1197	10/04/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 166	LO QUE SE REQUIERE ES TAPA DE REGISTRO DE LUZ.	
1198	10/04/2025	ORIENTE 102	NO SE PUDO REALIZAR CAMBIO DE COLADERA PORQUE SE REQUIERE REJILLA DE PISO.	



1199	10/04/2025	SUR 67-A ENTRE SUR 67 Y SUR 69, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1200	10/04/2025	MARCOS CARRILLO NO. 297 ENTRE CORUÑA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISÓ 1 POZO DE VISITA Y LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE, EL HUNDIMIENTO ES A CAUSA DEL TIPO DE SUELO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1201	10/04/2025	RECREO NO. 24 ENTRE CONGRESO DE LA UNIÓN, COL. SANTA ANITA	SE LIMPIO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO 8 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1202	10/04/2025	VAINILLA NO. 426-B	SE CHECO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	
1203	10/04/2025	CENTENO NO. 931	SE CHECO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	
1204	10/04/2025	COLIFLOR ENTRE AZAFRAN Y AVENA, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	RECTIFICAR DIRECCIÓN Y TELEFONO, NO CONTESTO.	
1205	10/04/2025	SUR 77 NO. 4435	SE REVISÓ 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	
1206	10/04/2025	ANDADOR IGNACIO MARISCAL, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDEARON 50 ML. DE ATARJEA SOBRE IGNACIO MARISCAL Y 33 ML. SOBRE JUAN ALVAREZ, SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1207	10/04/2025	TLACOTAL-D NO. 2415 ENTRE ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1208	10/04/2025	TLACOTAL F NO. 2509 ENTRE PLUTARCO Y ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1209	10/04/2025	SUR 115-B NO. 2428 ENTRE RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1210	10/04/2025	TLACOTAL M NO. 2405 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE ENCONTRO ROTO EL DRENAJE DE LA COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1211	10/04/2025	SUR 111-B NO. 2406 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 POZO DE VISITA 18 ML.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA





1212	11/04/2025	SUR 173 NO. 2206, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1213	11/04/2025	EDUARDO JENNER	LA TAPA SE ENCUENTRA CERRADA CON CEMENTO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1214	11/04/2025	1A CERRADA DE RIO CHURUBUSCO NO. 21	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEA BAJANDO EL AGUA LENTAMENTE, SE REQUIERE MALACATES O CAMBIAR TUBERIA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1215	11/04/2025	"CENTRO SOCIAL CALACAS" SUR 75, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO Y SONDEO REJILLA DE PISO 30 ML.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1216	11/04/2025	PUENTE DE ALCONEDO ENTRE ORIENTE 114 Y ORIENTE 112, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1217	11/04/2025	ANDADOR PUENTE CARRETONES NO. 16 ENTRE CANAL DE CHURUBUSCO, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE SONDEO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1218	11/04/2025	SIRENAS NO. 44	SE REQUIERE CAMBIO DE TAPA.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE REJILLA DE PISO
1219	11/04/2025	PLAYA DE LOS MUERTOS NO. B-2 ENTRE ABASOLO, COL. SANTIAGO NORTE	SE COLOCO 1 REGISTRO.	CAMBIO DE BROCAL DE REJILLA DE PISO
1220	11/04/2025	NIÑOS HEROES	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1221	11/04/2025	AMACUZAC NO. 202	SE REVISO LA DESCARGA DOMICILIARIA, EL PROBLEMA ES EN INTERIOR DEL PREDIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1222	11/04/2025	SUR 133 NO. 2212 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1223	11/04/2025	SUR 173	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA



1224	11/04/2025	SUR 147 NO. 2219 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1225	11/04/2025	SUR 149	SE REVISARON 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1226	11/04/2025	SUR 151 NO. 1601 ENTRE ORIENTE 118 Y ORIENTE 120, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE SONDEARON 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1227	11/04/2025	PUENTE DE GUERRA	SE REALIZO EL TRABAJO DE MANERA PARTICULAR.	
1228	11/04/2025	MANUEL ACUÑA NO. 193, COL. SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE SONDEARON 6 ML. DE REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1229	11/04/2025	SUR 123	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1230	11/04/2025	RIO CHURUBUSCO NO. 1623 ENTRE ORIENTE 116 Y ORIENTE 118, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE SONDEARON 7 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1231	11/04/2025	CALLE 1 NO. 30 A ENTRE MEXICO Y ZARAGOZA, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE SONDEARON 11 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, UN SEGUNDO ALBAÑAL 6 ML. Y SE REVISARON 16 REGISTROS.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1232	11/04/2025	SUR 119, ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE DRAGARON 50 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA, SE SOLICITA 1 POZO EN PLUTARCO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1233	12/04/2025	ANDADOR ADELFA NO. 91	RECTIFICAR DIRECCIÓN Y TELEFONO	
1134	12/04/2025	ANDADOR ORQUIDEA NO. 3	SE REVISO 1 REJILLA DE PISO Y 1 POZO DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1235	12/04/2025	ORIENTE 245-B NO. 172 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1236	12/04/2025	ORIENTE 241-C NO. 40, ENTRE SUR 24 COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	EL PROBLEMA ES LA RAIZ DE ARBOL QUE ESTA LEVANTANDO EL BROCAL.	SUPERVISIÓN DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1237	12/04/2025	GOMA	ATARJEA AL CORRIENTE, EL PROBELMA ES EL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1238	13/04/2025	5TA. CERRADA DE RIO CHURUBUSCO	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA



1239	13/04/2025	PUEBLA NO. 71 ENTRE CALLE C Y CALLE B, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE CAMBIO 1 POZO DE VISITA.	CAMBIO DE POZO DE VISITA
1240	13/04/2025	PRIVADA LUZ	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL Y 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1241	14/04/2025	PLAYA CALETA NO. 356, ENTRE PLAYA ROQUETA Y PLAYA ERIZO, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE SONDEO ATARJEAS PASANDO SOLO 10 ML. YA QUE SE ENCUENTRA ROTA.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1242	14/04/2025	UNION NO. 139	SE REALIZO LA SUPERVISIÓN Y SE TRATA DE UN BACHE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN
1243	14/04/2025	EMPERADORES AZTECAS NO. 82, ENTRE MANUEL ACUÑA, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO DETECTANDO RUPTURA QUE GENERA SOCAVÓN, LOS 2 POZOS DE VISITA ESTAN AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1244	14/04/2025	PLATANAR NO. 15, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA Y SE LIMPIO EL POZO.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1245	14/04/2025	TARASCO MZ. 18 LT. 3 Y LT. 5 ENTRE CUMBIA, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEAS Y POZO SE ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1246	14/04/2025	SUR 175 NO. 2004, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEAS DE POZO A POZO SIN ENCONTRAR PROBLEMA ALGUNO, SOLO HAY UN HUNDIMIENTO.	DESAZOLVE DE ATARJEAS CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1447	14/04/2025	CLAVEL NO. 11	EL ALBAÑAL DOMICILIARIO SE ENCUENTRA AL CORRIENTE, LA PERSONA INTERESADA REQUIERE PERSONAL DE AGUA POTABLE PARA REUBICAR LA TUBERIA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1248	14/04/2025	EMPERADORES AZTECAS NO. 82, ENTRE MANUEL ACUÑA, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO DETECTANDO RUPTURA QUE GENERA SOCAVÓN, LOS 2 POZOS DE VISITA ESTAN AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1249	14/04/2025	RETORNO ADELINTA NO. 3	YA SE HABIA REALIZADO EL CAMBIO DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	
1250	14/04/2025	CERRADA GUADALUPE MZ. H LT. 14 ENTRE UNION Y CALLE 5, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA





1251	14/04/2025	ORIENTE 251 NO. 140, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEARON 120 ML. DE ATARJEA FRENTE NO. 105 ENCONTRANDO DERRUMBADO EL POZO FRENTE NO. 137 Y LA ATARJEA ROTA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1252	14/04/2025	PRIVADA PLATANAR MZ. 2 LT. 20 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 5, COL. AGRICOLA PANTITLAN	YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO CON ANTERIORIDAD.	
1253	14/04/2025	CALLE 5 ENTRE FRANCISCO VILLA, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1254	14/04/2025	ADOLFO LOPEZ MATEOS NO. 2 ENTRE PRIVADA VICENTE REAMIREZ, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SONDEO 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1255	14/04/2025	ORIENTE 110, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE REALIZO CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1256	14/04/2025	SUR 163, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	NO ES NECESARIO RENIVELACIÓN.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1257	14/04/2025	SUR 109 NO. 2374 ENTRE ORIENTE 110 Y RECREO, COL. JUVENTINO ROSAS	NO ES NECESARIO RENIVELACIÓN.	
1258	14/04/2025	SUR 105 NO. 2159, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEARON 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA Y SE SONDEARON 24 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1277	16/04/2025	ORIENTE 110 NO. 3312 ENTRE SUR 179 Y SUR 177, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE REVISO COLADERA PLUVIAL Y POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1278	16/04/2025	PRIVADA CALATALINA NO. 46, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA Y SE LIMPIO EL POZO.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1279	16/04/2025	1A DE MAYO ENTRE 1RA DE MAYO Y MIGUEL HIDALGO, COL. LA CRUZ COYUYA	SE CAMBIO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1280	16/04/2025	SANTA CRUZ NO. A-BIS ENTRE JUAREZ Y LA VIGA, COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE SONDEO 1 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1281	16/04/2025	XOCHIMILCO ENTRE XOCHIMILCO Y CALLE 2, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL Y SE LIMPIO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1282	16/04/2025	1A CERRADA DE RIO CHURUBUSCO NO. 13, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE DRAGARON 170 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 5 POZOS DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1283	16/04/2025	ORIENTE 245-B NO. 173 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y YA SE HABIA REALIZADO EL SERVICIO.	
1284	16/04/2025	ORIENTE 217	NO SE ENCONTRO AL INTERESADO, SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL Y 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1285	16/04/2025	ORIENTE 233 NO. 101 ENTRE SUR 2 Y SUR 4 COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES SONDEANDO 7 ML. CADA UNA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1286	16/04/2025	SUR 163 NO. 207, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1287	16/04/2025	SUR 173 NO. 2202 ENTRE SUR 171, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1288	16/04/2025	ANDADOR OCORONI NO. 17 ENTRE TAHUE Y PERICU, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE REPARO SOCAVÓN Y 2 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN
1289	19/04/2025	SUR 24 NO. 27 ENTRE JAVIER ROJO GOMEZ, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE CAMBIO 1 COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1290	19/04/2025	CORTEZ NO. 34, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE CAMBIO 1 POZO DE VISITA.	CAMBIO DE POZO DE VISITA
1291	19/04/2025	SUR 113 B ENTRE PLUTARCO Y SUR 113 B, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1292	20/04/2025	HIDALGO NO. 127 ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y CORREGIDORA, COL. SANTA ANITA	SE CAMBIO 1 POZO DE VISITA.	CAMBIO DE POZO DE VISITA
1293	21/04/2025	ANDADOR 3 MZ. 6 LT. 7 ENTRE FELIPE ANGELES Y TEZONTLE, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO Y SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1294	21/04/2025	ORIENTE 243-A NO. 18 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL SONDEANDO 4 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1295	21/04/2025	EMILIANO ZAPATA NO. 152 ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y RECREO, COL. SANTA ANITA	SE REVISO 1 POZO DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1296	21/04/2025	PLAYA MIRADOR NO. 585 ENTRE PLAYA ENCANTADA Y PLAYA PIE DE LA CUESTA, COL. REFORMA IZTACCIHUATL SUR	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y POZO DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1297	21/04/2025	TULES EDIFICIO 10 Y 11, COL. INFONAVIT IZTACALCO III	SE SONDEO Y SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES QUEDANDO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1298	21/04/2025	CHICLE NO. 159 ENTRE AZAFRAN Y CENTENO, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO QUEDANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1299	21/04/2025	SUR 115 MZ. 63 LT. 19 Y MZ. 64 LT. 25 ENTRE TEZONTLE Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REPARARON 2 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1300	21/04/2025	SUR 159 NO. 2401 ENTRE ORIENTE 98 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL Y SE LIMPIO.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1301	21/04/2025	PLAYA CORTES NO. 348 ENTRE PLAYA ERIZO Y PLAYA CARABALI, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE DRAGARON 65 ML DE ATARJEA Y SE LIMPIO 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1302	21/04/2025	PRIVADA ABRAHAM GALAN NO. 2401 ENTRE ORIENTE 98 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1303	21/04/2025	CANELA NO. 108 ENTRE BREA Y CHICLE, COL. GRANJAS MÉXICO	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 2 ALBAÑALES DOMICILIARIOS DE LAS CASAS 108 Y 106, TODO ESTA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1304	21/04/2025	ANDADOR SUR 101-B MZ 2 LT. 4, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE SONDEO 18 ML DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA EN LA INSERCIÓN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1305	21/04/2025	ESTUDIOS CHURUBUSCO NO. 30, COL. JARDINES TECMA	SE LIMPIO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1306	21/04/2025	RECREO NO. 106 ENTRE CHIMALPOPOCA, COL. LOS REYES	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1307	21/04/2025	ORIENTE 255 ESQUINA SUR 26-B, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1308	22/04/2025	SUR 173 NO. 2202 ENTRE ORIENTE 106 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1309	22/04/2025	SUR 151 NO. 2216 ENTRE ORIENTE 106 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	EN EL DOMICILIO REFERIDO NO SOLICITARON SERVISIO.	
1310	22/04/2025	SUR 109 NO. 2419 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1311	22/04/2025	SUR 171 ENTRE ORIENTE 114 Y ORIENTE 112, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE LIMPIO 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1312	22/04/2025	SUR 24 NO. 258 ENTRE ORIENTE 255 Y ORIENTE 253, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1313	22/04/2025	SUR 16 NO. 566-B ENTRE ORIENTE 257 Y ORIENTE 259, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE SONDEO Y LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1314	22/04/2025	SIRENAS NO. 32 ENTRE PEYOTE Y MARINA, COL. INFONAVIT IZTACALCO V	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1315	22/04/2025	TETELLAN EDIF. 3 COL. INFONAVIT IZTACALCO	SE REPARO 3 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1316	22/04/2025	TECNICOS Y MANUALES NO. 92 ENTRE LEON GUZMAN Y GUILLERMO LARRAZABAL, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SOLICITO RECONSTRUCCION DE TUBERIA DE DRENAJE YA QUE SE ENCUENTRA ROTO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1317	22/04/2025	ROQUETA ENTRE PLAYA ROQUETA Y PLAYA HERMOSA, COL. REFORMA IZTACIHUATL NORTE	SE ACUDIO A LA DIRECCION INDICADA ENCONTRANDO QUE ES REGISTRO DE LUZ.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1318	22/04/2025	SUR 125 NO. 2410 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1319	22/04/2025	SUR 111 MZ.7 LT.11 ENTRE ORIENTE 110 Y RECREO, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1320	22/04/2025	LOS REYES ENTRE CHIMALPOPOCA Y ZAPOTLA, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE DRAGARON 60 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1321	23/04/2025	PRIVADA 242 NO. 3 ENTRE CALLE 4 Y XOCHIMILCO, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE CHECO EL DRENAJE DE LA PRIVADA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1322	23/04/2025	NORTE NO. T 153 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1323	23/04/2025	SUR 113-B MZ. 63 LT. 25 ENTRE ORIENTE 116 Y TEZONTLE, COL. JUVENTINO ROSAS	SE COLOCO REJILLA DE PISO, CONSTRUYENDO ARENERO Y SE RENIVELO COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE REJILLA DE PISO
1324	23/04/2025	BENITO GOMEZ FARIAS MZ. 4 LT. 14 ENTRE JUAN ALVAREZ Y GUILLERMO PRIETO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1325	23/04/2025	SUR 147 ENTRE TEZONTLE Y ORIENTE 120, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1326	23/04/2025	PLAYA TABASCO NO. 29 Y 31 ENTRE ANDADOR SUR Y PLAYA ENCANTADA, COL. MILITAR MARTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1327	23/04/2025	SUR 171 NORTE NO. 1704 ENTRE ORIENTE 112 Y ORIENTE 114, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	TUBERIA ROTA, SE SOLICITA RECONSTRUCCIÓN DE TUBERIA PRINCIPAL 40 ML.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1328	23/04/2025	SUR 175 NO. 2217 ENTRE ORIENTE 106 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE DESAZOLVO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1329	23/04/2025	NORTE NO.257 ESQUINA CALLE 4, COL. PANTITLAN CENTRO	SE CAMBIO BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1330	23/04/2025	ORIENTE 100-A NO. 9 Y 30 ENTRE ROSALES Y TEZONTLE, COL. TLAZINTLA	SE ENCONTRO ROTO EL ALBAÑAL DOMICILIARIO DESDE EL REGISTRO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1331	23/04/2025	RECREO ENTRE ZAPOTLA Y CHIMALPOPOCA, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1332	24/04/2025	COMINO NO. 22 ENTRE VAINILLA Y ANIS, COL. EX -EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA	SE REVISO COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1333	24/04/2025	SAN FRANCISCO NO. 47 ENTRE 2 CERRADA DE SAN FRANCISCO Y 1A CERRADA DE SAN FRANCISCO, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 10 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1334	24/04/2025	EMPERADORES AZTECAS NO. 14 ENTRE SANTA ANITA Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. NUEVA SANTA ANITA	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO UNA RUPTURA A LA ALTURA DE LA BANQUETA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1335	24/04/2025	SUR 75 NO. 4325 Y 4330 ENTRE CORUÑA Y VIADUCTO, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISO POZO DE VISITA Y 2 ALBAÑALES DOMICILIARIOS, EN EL 4325 SE ENCONTRO ROTO Y EN EL 2330 SE COLOCARON VALVULAS CHECK, ATARJEA EN CUAN.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1336	24/04/2025	SUR 4 NO. 215, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDE 25 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1337	24/04/2025	TECNICOS Y MANUALES NO. 92 ENTRE LEON GUZMAN Y GUILLERMO LARRAZABAL, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDE 40 ML. DE ATARJEA, TAMBIEN SE LIMPIO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1338	24/04/2025	ORIENTE 102 ENTRE SUR 109 Y SUR 107, COL. TLAZINTLA	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1339	24/04/2025	CALLE 32 MZ. 11 LT. 18 ENTRE ERNESTO P. URUCHURTU Y CANAL DE RIO CHURUBUSCO, COL. RODEO	SE SONDEO 60 ML. DE ATARJEA, HAY UN PROBLEMA DE SOCAVON QUE PUEDE SER OCASIONADO POR EL ALBAÑAL DOMICILIARIO DE MZ. 11 LT. 17 PERO SE PERMITIO PASAR A REVISAR.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1340	24/04/2025	TEXCOCO NO. 145 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 3, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SONDEO 70 ML. DE ATARJEA Y SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1341	24/04/2025	SUR 125 NO. 2410 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1342	24/04/2025	2 RETORNO SUR 12-B NO.43 ENTRE SUR 12-B Y SUR 161, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA Y SE LIMPIO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1343	24/04/2025	ORIENTE 245-C ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA ROTO EL TUBO DE LA BANQUETA, TIENE RAICES.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1344	25/04/2025	SABINOS LT. 131 AL 145 ENTRE TODA LA CALLE HASTA ESQUINA CERRADA SABINOS, COL. SANTA ANITA	SE REVISARON 6 POZOS DE VISITA, SE SUCCIONO 1 PARA SACAR 15 BOTES DE AZOLVE Y SE SONDEARON 80 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1345	25/04/2025	SUR 18 ENTRE ORIENTE 233 Y ORIENTE 237, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE DRAGARON 120 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 5 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1346	26/04/2025	ORIENTE 110 ENTRE SUR 147 Y SUR 145, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE CAMBIO COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1347	26/04/2025	CALLE 4 NO. 248 ENTRE XOCHIMILCO Y CALLE 3, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1348	26/04/2025	ESTUDIOS SAN ANGEL INN NO. 34 ENTRE TECNICOS Y MANUALES Y TEZONTLE, COL. JARDINES TECMA	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1349	26/04/2025	PLAYA MIRADOR NO. 585 ENTRE PLAYA MIRADOR, COL. REFORMA IZTACIHUATL NORTE	SE PASO EL SABADO 13:26 NO ABRIERON.	
1350	27/04/2025	CALLE 3 NO. 304 ENTRE UNION, COL. PANTITLAN CENTRO	EN ESTE NÚMERO NO SE ENCUENTRAN POZOS.	
1351	28/04/2025	CALLE 5 NO. 20 INT. A 203 ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y PUEBLA, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA AFUERA DE LA UNIDAD HABITACIONAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1352	28/04/2025	CALLE 5 NO. 33 ENTRE , COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO LA DESCARGA DE LA UNIDAD DEPARTAMENTAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1353	28/04/2025	1A DE MAYO ENTRE UNION, COL. LA CRUZ COYUYA	SE LIMPIO 1 REJILLA D EPISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1354	28/04/2025	PABLO ALVARADO MZ. 4 LT. 11 ENTRE CHE GUEVARA, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE LIMPIO ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1355	28/04/2025	PLAYA REVOLCADERO NO. 406 ENTRE , COL. MILITAR MARTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EL SOCAVON DE DERIVADO DE LA DESCARGA ROTA A 1M. DE LA BANQUETA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1356	28/04/2025	OCOZONI NO.17 ENTRE TAHUE Y PERICU, COL. CARLOS ZAPATA VELA	LO QUE SE SOLICITA ES ECHAR PISO YA QUE SE REPARO LA DESCARGA DOMICILIAIRA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1357	28/04/2025	MEZQUITE NO. 14 ENTRE SAUCE DE AGUA Y RAIZ DE AGUA, COL. INFONAVIT IZTACALCO II	NO SE ENCONTRO EL NÚMERO NI A LA PERSONA INTERESADA POR TELEFONO.	
1358	28/04/2025	PLAYA ICACOS NO. 211 ENTRE SANTIAGO Y PLAYA LIMON, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	RECTIFICAR DIRECCIÓN NO CONTESTO LA PERSONA INTERESADA.	
1359	28/04/2025	SUR 2-A ENTRE CANAL DE RIO CHURUBUSCO Y VIADUCTO, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE DRAGARON 50 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1360	28/04/2025	245-D NO. 230 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDO FRACTURA EN EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1361	28/04/2025	PLAYA TENACATITA NO. 88 ENTRE PLAYA ICACOS Y PLAYA VILLA RICA, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA EN LA TUBERIA DE DESCARGA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1362	28/04/2025	UNION ENTRE , COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SOLICITA SERVICIO DE TRASCAMO PARA LIMPIEZA DE BOCA DE TORMENTA.	
1363	28/04/2025	PARQUE EX LAGO ENTRE , COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE REGARON 12 M CUBICOS DE AGUA TRATADA.	
1364	28/04/2025	HOJA DE ARBOL LOCAL 4 ENTRE , COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE SONDEARON 32 ML. DE TUBERIA DE LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1365	29/04/2025	SABINOS NO. 69 ENTRE CANAL NACIONAL Y VIADUCTO, COL. SANTA ANITA	SE DRAGARON 80 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES





1366	29/04/2025	ORIENTE 245-D NO. 186 Y 230 ENTRE SUR 16 Y SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO 1 ML. DE ALBAÑAL ATORANDOSE MANGUERA DESDE EL REGISTRO DERRUMBADO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1367	29/04/2025	CORUÑA NO. 401 ENTRE SUR 77 Y SUR 79, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1368	29/04/2025	TECNICOS Y MANUALES NO. 92 ENTRE LEON GUZMAN Y GUILLERMO LARRAZABAL, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO.	
1369	29/04/2025	CALLE 32 MZ. 11 LT. 17 ENTRE CANAL DE RIO CHURUBUSCO Y ERNESTO P. URRUCHURTU, COL. RODEO	SE REVISO DESCARGA DOMICILIARIA Y POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1370	29/04/2025	SAN RAFAEL ATLIXCO MZ. 35 LT. 28 ENTRE , COL. RODEO	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1371	29/04/2025	CALLE 32 MZ. 11 LT. 18 ENTRE ERNESTO P. URRUCHURTU Y RIO CHURUBUSCO, COL. RODEO	SE SONDEO 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1372	30/04/2025	CERRADA LICEAGA NO.43 ENTRE LOS REYES Y CALLE LICEAGA, COL. BARRIO LOS REYES	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1373	30/04/2025	RECREO NO. 18 ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA, COL. SANTA ANITA	SE DRAGARON 60 M. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA 30 M.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1374	30/04/2025	SUR 105 ENTRE ORIENTE 110 Y RECREO, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIARON 17 COLADERAS PLUVIALES, 1 REJILLA DE PISO Y SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1375	30/04/2025	SUR 105-A ENTRE ORIENTE 110 Y RECREO, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISARON 14 COLADERAS PLUVIALES, 2 REJILLAS DE PISO, SE REQUIERE ALIVIADERO EN RECREO, SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1376	01/05/2025	SANTA ANITA NO. 340 ENTRE SUR 77 Y LA VIGA, COL. NUEVA SANTA ANITA	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1377	01/05/2025	CALLE 1 NO. 905 ENTRE LAUREL Y NORTE, COL. PANTITLAN PONIENTE	RECTIFICAR DIRECCIÓN.	





1378	01/05/2025	OMAZINTLA NO. 5 ENTRE NITLA, COL. TLAZINTLA	SE SONDEO ATARJEA 18 ML.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1379	01/05/2025	1A CERRADA DE AZAFRAN ENTRE RESINA Y AÑIL, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1380	02/05/2025	TALCOTAL P NO. 2413 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1381	02/05/2025	TLACOTAL D NO. 2406 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1382	02/05/2025	CERRADA ORIENTE 100-A NO. 5 ENTRE SUR 105 Y ROSALES, COL. TLAZINTLA	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE ENCONTRO LA ATARJEA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1383	02/05/2025	SUR 22 NO. 372 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIO Y SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1384	02/05/2025	ORIENTE 245 NO. 269 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIAIRO Y SE SONDEARON 120 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1385	02/05/2025	ORIENTE 245-B NO. 172 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1386	02/05/2025	PLAYA AZUL NO. 205 ENTRE PLAYA OLA VERDE Y ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEA, SE REQUIERE MALACATES POR LA CANTIDAD DE TIERRA EN LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1387	02/05/2025	RAIZ DE AGUA ENTRE COLORIN Y AGAVE, COL. INFONAVIT IZTACALCO II	SE LIMPIO Y SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA DEL CENTRO SOCIAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1388	02/05/2025	COCONETLA EDIF. 17 INT. ENTRE COLINA Y TLACOXPANGO, COL. LA CRUZ COYUYA	SE LIMPIO Y SONDEO 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1389	02/05/2025	PLAYA REVOLCADERO NO. 406 ENTRE , COL. MILITAR MARTE	SE REPARO SOCAVÓN Y SE CONECTO ALBAÑAL DOMICILIARIO 3 ML.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1390	02/05/2025	PLAYA CALETA NO. 356 ENTRE PLAYA ROQUETA Y PLAYA ERIZO, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE REPARO 30 ML. DE ATARJEA Y SE RECONECTARON 5 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	REPARACIÓN DE ATARJEA
1391	02/05/2025	HIDALGO NO. 292 INT. 3 ENTRE , COL. LA CRUZ COYUYA	SE LIMPIO Y SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1392	02/05/2025	ORIENTE 251 NO. 139 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	LOS VECINOS REPARARON EL TUBO DEL ALBAÑAL DOMICILIARIO.	
1393	03/05/2025	3ER. RETORNO DE SUR 12-B ENTRE SUR 16 Y ORIENTE 237, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIARON 4 POZOS DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1394	03/05/2025	ORIENTE 245-B ENTRE SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1395	03/05/2025	2DA CERRADA DE SAN FRANCISCO NO. 2-16 ENTRE RINCONADA SAN FRANCISCO Y 1A CERRADA DE SAN FRANCISCO, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1396	04/05/2025	2DA CERRADA CANAL DE SAN JUAN ENTRE ORIENTE 259 Y CANAL DE SAN JUAN, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1397	04/05/2025	MATLAME MZ. 16 LT. 15 ENTRE LENGUAS INDIGENAS NORTE Y TABASCO, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE SONDEARON ALBAÑAL DOMICILIARIO 8 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1398	04/05/2025	SUR 20-B NO. 4 INT. 100 ENTRE SUR 20-A, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIAIRO 13 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1399	05/05/2025	XICOTENCATL NO. 11 ENTRE CANAL DE CHURUBUSCO Y COMUNAL, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE SONDEARON 15 M. DE ALBAÑAL DOMICILIAIRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1400	05/05/2025	CALLE 4 NO. 248 ENTRE XOCHIMILCO, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE REVISO LA DESCARGA ENCONTRANDO VALVULA CHECK.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO



1401	05/05/2025	PRIVADA ZARAGOZA NO. 1052 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, COL. PANTITLAN CENTRO	SE SONDEARON 40 M. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1402	05/05/2025	ORIENTE 245-C NO. 170 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEARON 5 M. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1403	05/05/2025	ORIENTE 245-D NO. 186 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO 1 POZO DE VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOSE AL CORREINTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1404	05/05/2025	ACANTILADO ENTRE GIRASOL Y PEYOTE, COL. INFONAVIT IZTACALCO V	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 2 REJILLAS DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE Y SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1405	05/05/2025	SAN FRANCISCO NO. 47 ENTRE LA VIGA Y AMACUZAC, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE CHECARON 3 REGISTROS DE ALBAÑAL DOMICILIARIO DE LOS DEPARTAMENTOS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1406	05/05/2025	SUR 20 NO. 455 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE DESAZOLVO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1407	06/05/2025	ORIENTE 251 NO. 142 ENTRE SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEARON 40 M. DE ATARJEA BAJANDO LENTO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1408	06/05/2025	ORIENTE 241-A ENTRE SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE ENCONTRO ROTA LA ATARJEA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1409	06/05/2025	SUR 4 NO. 215 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEARON 10 M. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO SIN BAJAR EL NIVEL DEL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1410	06/05/2025	MARINA NO. 49 ENTRE SIRENAS Y PEYOTE, COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE TRATO DE DRAGAR ENCONTRANDO ROTA LA ATARJEA Y EL TUBO DE AGUA POTABLE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1411	06/05/2025	CARLOS PEREYRA NO. 91, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE CAMBIO Y REPARO REJILLA DE PISO, SE CONECTO TUBO DE 6 ML.	REPARACIÓN DE REJILLA DE PISO
1412	07/05/2025	SUR 115 NO. 2182 ENTRE ORIENTE 116 Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO 100 ML. DE ATARJEA, LIMPIEZA DE 4 POZOS DE VISITA Y LIMPIEZA DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1413	07/05/2025	MARINA NO. 46 ENTRE SIRENAS Y PEYOTE, COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE RECONECTO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ATARJEA, SE INSTALO 1 REJILLA DE PISO.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1414	08/05/2025	HIDALGO NO. 239 ENTRE 1 DE MAYO Y FRANCISCO DEL PASO, COL. LA CRUZ COYUYA	SE CHECO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1415	08/05/2025	CRISPIN PALOMARES NO. 11 ENTRE RECREO Y LOS REYES, COL. BARRIO LOS REYES	SE SONDEO 80 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO POSO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1416	08/05/2025	JUAN N. MIRAFUENTES NO. 13 ENTRE LOS REYES Y BERNARDO REVILLA, COL. BARRIO LOS REYES	SE SONDE 80 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 10 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1417	08/05/2025	SAN MIGUEL NO. 19 ENTRE SAN MATIAS Y SANTA CRUZ, COL. BARRIO LA ASUNCIÓN	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA ROTO EL TUBO A UN METRO DE LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1418	08/05/2025	ESTUDIOS SAN ANGEL INN NO. 34 ENTRE TEZONTLE Y TECNICOS MANUALES, COL. JARDINES TECMA	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1419	08/05/2025	SUR 127 NO. 2106 ENTRE ORIENTE 106 Y ORIENTE 108, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE REVISO SOCAVON ENCONTRADO DRENAJE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN
1420	08/05/2025	ESPEJO DE AGUA NO. 18, COL. INFONAVIT IZTACALCO IV	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1421	08/05/2025	ORIENTE 116 NO. 197 ENTRE ANDADOR 1, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1422	09/05/2025	SUR 119 NO. 2513 ENTRE ORIENTE 100 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML. SE REVISO COLADERA PLUVIAL Y POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1423	09/05/2025	SUR 151 NO. 1604 ENTRE ORIENTE 118 Y ORIENTE 120, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE SONDEO UNA 6 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1424	09/05/2025	SUR 109 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO 1 POZO DE VISITA, LA PERSONA INTERESADA SOLICITA MALACATES.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1425	09/05/2025	CHIMALPOPOCA ENTRE ITURBIDE Y LOS REYES, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE CHECO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, LA PERSONA INTERESADA NO CONTESTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA





1426	09/05/2025	ITURBIDE ENTRE CHIMALPOPOCA Y ZAPOTLA, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE CHECO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, LA PERSONA INTERESADA NO CONTESTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1427	09/05/2025	ZAPOTLA ENTRE ITURBIDE Y RECREO, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE CHECO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, LA PERSONA INTERESADA NO CONTESTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1428	10/05/2025	LUIS GUTIERREZ NO. 100 ENTRE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y MARIANO YAÑEZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDEARON 2 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1429	10/05/2025	PUEBLA LT. 1 Y 2 ENTRE CALLE C Y PUEBLA, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1430	10/05/2025	RECREO ENTRE SUR 117 A SUR 113-B, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIARON 7 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1431	10/05/2025	ORIENTE 229 NO. 134 ENTRE SUR 8 Y SUR 6, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1432	10/05/2025	SUR 8 ENTRE ORIENTE 255 Y 2° RETORNO DE SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL, NO CONOCEN AL INTERESADO POR LO TANTO NO SE PUDO CHECAR ALBAÑAL DOMICILIARIO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1433	10/05/2025	ORIENTE 259 NO. 5 ENTRE SUR 27 Y SUR 28-A, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO DERRUMBADO EL ARENADERO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1434	11/05/2025	CALLE 4 NO. 248 ENTRE XOCHIMILCO Y CALLE 3, COL. PANTITLAN ORIENTE	ORDEN ATENDIDA CON ANTERIORIDAD.	
1435	11/05/2025	AVENA NO. 168 ENTRE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y BREA, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE REVISO COLADERA PLUVIAL, SE NECESITA CAMBIAR TUBOS EN LA INTERSECCIÓN.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1436	11/05/2025	SAN RAFAEL ATLIXCO ENTRE ERNESTO P. URRUCHURTU Y RIO FRIJO, COL. RODEO	SE ENCONTRO ROTO EL TUBO DEL ALBAÑAL DOMICILIARIO EN LA INTERSECCIÓN.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1437	12/05/2025	CERRADA ABASOLO ENTRE PRIVADA SANTIAGO Y PLAYA DE LOS MUERTOS, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES, 1 POZO DE VISITA Y ATARJEJA ENCONTRANDOSE TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL





1438	12/05/2025	PLAYA OLA VERDE NO. 281 ENTRE PLAYA ICACOS Y PLAYA ERIZO, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO DETECTANDO RUPTURA EN LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1439	12/05/2025	PLAYA REGATAS ENTRE PLAYA ENCANTADA Y PLAYA PIE DE LA CUESTA, COL. REFORMA IZTACCIHUATL SUR	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1440	12/05/2025	LUIS GUTIERREZ MZ. 52 LT. 16 ENTRE GUILLERMO PRIETO Y APATLACO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISO ATARJEA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1441	12/05/2025	MARINA NO. 54 ENTRE SIRENAS Y PEYOTE, COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE SONDEO Y LIMPIO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1442	12/05/2025	CAFETAL NO. 190 ENTRE CHICLE Y BREA, COL. GRANJAS MÉXICO	SE LIMPIO Y SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y 30 ML. DE LA ATARJEA SOBRE 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1443	12/05/2025	CAFETAL NO. 99 ENTRE , COL. GRANJAS MÉXICO	SE LIMPIO Y SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIAIRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1444	12/05/2025	MARINA NO. 49 ENTRE SIRENAS Y PEYOTE, COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE LIMPIO Y SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIAIRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1445	12/05/2025	SUR 113-B ENTRE ORIENTE 116, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REVISO 2 POZOS DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE, EN ORIENTE 116 Y SUR 113-B SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1446	12/05/2025	PABLO ALVARADO MZ. 5 ENTRE RUBEN JARAMILLO Y JUAN ALVAREZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISO 3 POZOS DE VISITA, SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE LIMPIO UNA REJILLA DE PISO, ALBAÑAL CON RUPTURA EN INTERSECCIÓN.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1447	12/05/2025	LEON GUZMAN NO. 19 ENTRE JUAN ALVAREZ Y GUILLERMO PRIETO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE ENCONTRO ROTO EL TUBO QUE CONECTA A LA CALLE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1448	12/05/2025	BENITO GOMEZ FARIAS ENTRE GUILLERMO PRIETO Y JUAN ALVAREZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDE 80 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 5 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES





1449	12/05/2025	PLAYA CALETILLA NO. 32 ENTRE PLAYA GUITARRON Y PLAYA REVOLCADERO, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE SONDEO ATARJEA PARA DRAGAR PERO NO PASA LA VARILLA, SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO PERO ESTA ROTO EL TUBO.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1450	12/05/2025	JUSTINO FERNANDEZ NO. 11 ENTRE GUILLERMO PRIETO Y JUAN ALVAREZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE DRAGARON 70 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1451	13/05/2025	RIO CHURUBUSCO NO. 775 ENTRE , COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE SONDEO DESCARGA PRINCIPAL DE PLAZA RIO, SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO, 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1452	13/05/2025	SUR 107-A MZ. 4 LT. 12 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1453	13/05/2025	ORIENTE 100-A ENTRE MERCADO TLACOTAL, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO COLADEA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1454	13/05/2025	PROTECCION CIVIL BAJO PUENTE ENTRE CIRCUITO INTERIOR Y TÉ , COL. GRANJAS MÉXICO	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1455	13/05/2025	PLAZA AZUL ENTRE PLAYA OLA VERDE Y ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE REVISO 3 POZOS DE VISITA Y SE LIMPIO 1 BAJANDO EL AGUA LENTAMENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1456	13/05/2025	AÑIL NO. 154 ENTRE BREA Y EJE 3, COL. GRANJAS MÉXICO	TRABAJO YA REALIZADO.	
1457	13/05/2025	CALLE 2 NO. 5-C 92, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1458	13/05/2025	RECREO MZ. 7 LT. 57 ENTRE SUR 107 Y SUR 107-A, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA ROTO EL TUBO DE LA BANQUETA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1459	13/05/2025	SUR 107-A MZ. 27 LT. 27 ENTRE FRANCISCO I. MADERO, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1460	13/05/2025	SUR 113-A NO. 2205 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISO COLADERA PLUVIAL Y POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL





1461	13/05/2025	ORIENTE 110 NO. 2045 ENTRE ANDADOR 6 Y AVENIDA 5, COL. JUVENTINO ROSAS	LA PERSONA INTERESADA REQUIERE UN CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL. SE REPROGRAMO EL CAMBIO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1462	13/05/2025	RECREO MZ. 7 LT. 57 ENTRE SUR 109-A Y SUR 111, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE ENCONTRO RUPTURA A 2 M DE LA ATARJEA, NO BAJA EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1463	13/05/2025	SUR 109 NO. 2197 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL, SE SONDEO 5 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIO Y SE LIMPIO REJILLA DE PISO, HAY DESCONEXIO DE LA ATARJEA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1464	14/05/2025	1 CERRADA DE RECREO NO. 9 ENTRE BENITO JUAREZ Y EMILIANO ZAPATA, COL. SANTA ANITA	SE DRAGARON 220 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIO 7 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
0	14/05/2025	ANDADOR JUAN CARBONERO ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE REVISO 10 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1466	14/05/2025	CONICARI ENTRE APATLACO Y CHOL, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE REVISO 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1467	14/05/2025	PARAJE TLACATECO EDIFICIO 7 DEPARTAMENTO 202 ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y ANGOSTURA, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE CHECO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1468	14/05/2025	SANTA CRUZ NO. 23 ENTRE JUARES Y LA VIGA, COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA ROTO EL TUBO DE LA BANQUETA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1469	14/05/2025	TLACOTAL F NO. 2403 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE SONDEO UNA 6 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1470	14/05/2025	2 CERRADA DE RECREO NO. 2403 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL 6 ML. Y SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1471	14/05/2025	ANDADOR 2 MZ. 6 LT. 11 ENTRE TEZONTLE, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA





1472	14/05/2025	OCORONI NO. 20 ENTRE PERICU Y APATLACO, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE LIMPIO Y SONDEO 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1473	14/05/2025	PABLO ALVARADO NO. 36 ENTRE JUAN JARAMILLO Y CHE GUEVARA, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REALIZO CAMBIO DE TUBO DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1474	14/05/2025	ORIENTE 112 ENTRE ORIENTE 112 Y ORIENTE 114, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, EL AGUA NO BAJA EL PROBLEMA ES EN LA INTERSECCION.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1475	15/05/2025	TECNICOS Y MANUALES NO. 24 ENTRE CARDOSO , COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	NO SE CONOCE A LA PERSONA INTERESADA, SE REVISO 2 POZOS DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1476	15/05/2025	CORUÑA NO. 211 ENTRE NICETO DE ZAMACOIS, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1477	15/05/2025	SUR 119 NO. 2409 ENTRE ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REVISO POZO DE VISITA Y ESTA DERRUMBADO EN ORIENTE 100-A.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1478	15/05/2025	SUR 109-A NO. 2213 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO COLADEA PLUVIAL 6 ML. Y SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDOLO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1479	15/05/2025	SUR 133 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 90 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 2 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1480	15/05/2025	ORIENTE 217-A NO. 2 ENTRE SUR 4 Y ORIENTE 217-B, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO 18 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1481	15/05/2025	SUR 24-A NO. 31 ENTRE ORIENTE 249-D Y ORIENTE 253, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO POZO DE VISITA, COLADERA PLUVIAL Y ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1482	15/05/2025	VIENTO AZUL ENTRE CARACOL Y AGUA, COL. INFONAVIT IZTACALCO III	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE LIMPIO 4 POZOS DE VISITA Y 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1483	15/05/2025	LEON GUZMAN ENTRE , COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA





1484	15/05/2025	PABLO ALVARADO ENTRE ANDADOR SUR 105-A Y JUAN ALVAREZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISARON 2 REJILLAS DE PISO ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1485	15/05/2025	ORIENTE 243-B ENTRE SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEARON 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1486	15/05/2025	ORIENTE 243 NO. 46 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEARON 6 ML. DE REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1487	15/05/2025	SUR 109-A MZ. 29 LT. 18 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y SE SONDEO OTRA COLADERA 6 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1488	15/05/2025	SUR 111 MZ. 31 LT. 56 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL, LOS VECINOS COMENTAN QUE TIENE MEZCLA DE LAS OBRAS DE BANQUETAS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1489	15/05/2025	PABLO ALVARADO NO. 36 ENTRE JUAN JARAMILLO Y CHE GUEVARA, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REALIZO REPARACIÓN DE ATARJEA 5 ML. Y SE RECONSTRUYO POZO DE VISITA.	REPARACIÓN DE ATARJEA
1490	16/05/2025	SUR 125 NO. 2410 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1491	16/05/2025	PRIVADA A MZ. 2 LT. 2 ENTRE UNION Y GUADALUPE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SONDEARON 7 M. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1492	16/05/2025	ORIENTE 217-A ENTRE SUR 4 Y ORIENTE 217-B, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1493	16/05/2025	SUR 28 NO. 32 MZ. 6 ENTRE ORIENTE 269, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE SONDEARON 80 M. DE ATARJEA Y EN 2 ANDADORES SE LIMPIARON 4 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1494	16/05/2025	ORIENTE 253-B ENTRE IGNACIO ZARAGOZA, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 10 M. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1495	16/05/2025	SUR 22 NO. 32 ENTRE ORIENTE 247-A, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEARON 10 M. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1496	16/05/2025	SUR 179 NO. 2205 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1497	16/05/2025	CALLE 4 PRIVADA GUILLERMO MENDOZA NO. 341 ENTRE UNION Y TEXCOCO, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1498	16/05/2025	CALLE 5 NO. 295 ENTRE UNION Y GUADALUPE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1499	16/05/2025	1A CERRADA DE OTHENCO ENTRE SANTIAGO Y LOPEZ RAYON, COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE CHECARON 3 REGISTROS DE ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE CHECO 1 POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1500	16/05/2025	CANAL OTHENCO MZ. 60 LT. 32 ENTRE JUANA DE ARCO Y 2A CERRADA DE OTHENCO, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1501	17/05/2025	SUR 111 NO. 2518 ENTRE , COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEARON 40 M. DE ATARJEA Y 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1502	17/05/2025	SUR 115 MZ. 64 LT. 25 ENTRE ORIENTE 116 Y TEZONTLE, COL. JUVENTINO ROSAS	EL TRABAJO YA FUE REALIZADO, SE SOLICITA EL ASFALTO.	
1503	17/05/2025	SUR 161 ENTRE ORIENTE 106 Y ORIENTE 108, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1504	17/05/2025	SUR 109-A NO. 2229 ENTRE ORIENTE 116 Y ORIENTE 100, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO Y SE SONDEO 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1505	17/05/2025	SUR 105 MZ. 2 LT. 43 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	NO SALIO NADIE EN LA UBICACIÓN, LA ORDEN SE HABIA REALIZADO EL 30 DE ABRIL (LIMPIEZA DE ATARJEA).	
1506	17/05/2025	SUR 109-A MZ. 6 LT. 1 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1507	17/05/2025	SUR 109-A NO. 2209 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	NO PERMITIERON REVISAR EL ABAÑAL.	





1508	18/05/2025	NORTE NO. 280 INTERIOR 102 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIO 3 REGISTROS CON VARILLA DE 8 ML DE VARILLA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1509	18/05/2025	6 CALLEJON DE LIMON NO. 7, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE SONDEO ATARJEA CON VARILLA DE 8 ML. Y QUEDO A NIVEL DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS, SE DEBE MANDAR EL VACTOR.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1510	18/05/2025	2 CERRADA 16 DE SEPTIEMBRE NO. 21, COL. LA CRUZ COYUYA	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA BIEN.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1511	18/05/2025	ESTUDIOS CHURUBUSCO NO. 29 ENTRE TEZONTLE Y TECNICOS MANUALES, COL. JARDINES TECMA	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1512	18/05/2025	CALLE B ENTRE PUEBLA, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1513	18/05/2025	SABINOS NO. 1 ENTRE HIDALGO, COL. SANTA ANITA	SE ACUDIO A LA UBICACIÓN EL DIA DOMINGO 10:50 NO SE ENCONTRO A NADIE.	
1514	18/05/2025	VIADUCTO NO. 343 ENTRE SUR 65 Y SUR 67, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE ACUDIO A LA UBICACIÓN EL DIA DOMINGO 10:44 NO SE ENCONTRO A NADIE.	
1515	19/05/2025	SUR 65-A NO. 3109-2 ENTRE CORUÑA Y VIADUCTO, COL. VIADUCTO PIEDAD	NO SE LOCALIZO A LA INTERESADA EN SU DOMICILIO NI POR TELEFONO.	
1516	19/05/2025	IZTACALCO NO. 73 ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1517	19/05/2025	PLAYA GUITARRON NO.494 ENTRE EJE 5 SUR Y PLAYA ENCANTADA, COL. MILITAR MARTE	SE REVISO 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE, NO SE ENCONTRO A LA PERSONA INTERESADA EN EL DOMICILIO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1518	19/05/2025	AMACUZAC NO. 6 ENTRE MANUEL J. OTHON Y MANUEL ACUÑA, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE REVISO REJILLA DE PISO, EL PROBLEMA ES QUE LA TUBERIA TIENE CODO Y ESTA MUY ARRIBA DEL PISO DEL REGISTRO.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1519	19/05/2025	PLAYA OLAS ALTAS ENTRE PLAYA PIE DE LA CUESTA Y PLAYA ENCANTADA, COL. REFORMA IZTACCHUATL SUR	SE REVISARON 12 COLADERA PLUVIALES Y 5 POZOS DE VISITAN ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL





1520	19/05/2025	IZTACALCO NO. 115-D ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, COL. PANTITLAN CENTRO	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO DE 12 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1521	19/05/2025	TECNICOS Y MANUALES NO. 75 ENTRE ESTUDIOS CLASA Y ESTUDIOS CHURUBUSCO, COL. JARDINES TECMA	SE REVISO Y SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1522	19/05/2025	ESTUDIOS SAN ANGEL INN NO. 34 ENTRE TECNICOS Y MANUALES Y TEZONTLE, COL. JARDINES TECMA	SE REVISO COLADERA PLUVIAL ESTANDO AL CORRIENTE Y SE RECOGIO ESCOMBRO DEBIDO AL CAMBIO DE BROCAL DEL POZO DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1523	19/05/2025	SUR 161 NO. 2105 ENTRE ORIENTE 106 Y ORIENTE 108, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEO 60 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1524	19/05/2025	SUR 111-B NO. 2519 ENTRE ORIENTE 100 Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, ENCONTRANDO ROTA LA TUBERIA A LA ALTURA DE LA BANQUETA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1525	20/05/2025	SUR 67 ENTRE CORUÑA Y VIADUCTO, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y ATARJEA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1526	20/05/2025	PANTITLAN NO. 325-A ENTRE A UN LADO DE LA BIBLIOTECA, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE ABRIO TRAMO DE 2X60X120 DE PROFUNDIDAD PARA REPARACIÓN DE ALBAÑAL DE COLADERA PLUVIAL, QUEDANDO PENDIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1527	20/05/2025	NORTE NO. 280 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE REVISO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1528	20/05/2025	SUR 155 NO. 1805 ENTRE ORIENTE 112 Y ORIENTE 114, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO Y SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1529	20/05/2025	ORIENTE 241-A NO. 15 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SUCCIONO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1530	20/05/2025	RIO FRIO NO. 222 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1531	20/05/2025	ORIENTE 251 NO. 142 ENTRE SUR 12 Y SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REPARO TUBO DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1532	21/05/2025	NORTE NO. 280 ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIARON 16 COLADERAS PLUVIALES Y 6 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1533	21/05/2025	SUR 115-A ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISARON ATARJEAS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEAS
1534	21/05/2025	PEYOTE NO. 133 ENTRE TEXCAL Y TEPETATE, COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1535	21/05/2025	SUR 109 NO. 2419 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REVISO 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1536	21/05/2025	ALBINO GARCIA NO. 343 ENTRE CORUÑA Y SANTA ANITA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1537	21/05/2025	SUR 123 NO. 1915 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 112, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEARON 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO BAJANDO LENTAMENTE EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1538	21/05/2025	SUR 115-A ENTRE RECREO, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISO 1 POZO DE VISITA, 1 COLADERA PLUVIAL Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1539	21/05/2025	SUR 75-A NO. 4320 ENTRE CORUÑA Y VIADUCTO, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDO QUE EL AGUA FLUYE LENTAMENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1540	22/05/2025	SUR 177 NO. 2001 ENTRE ORIENTE 110, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML. SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1541	22/05/2025	SUR 127 NO. 2405 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML. SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1542	22/05/2025	SUR 133 NO. 2209 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE REVISARON POZO DE VISITA Y ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA





1543	22/05/2025	ORIENTE 217 NO. 314 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 20, COL. RODEO	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1544	22/05/2025	LA VIGA NO. 634-114 ENTRE , COL. BARRIO ZAPOTLA	SE DESAZOLVO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1545	22/05/2025	SUR 16 NO. 457 ENTRE ORIENTE 229 Y ORIENTE 233, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIO Y SONDEO 18 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1546	22/05/2025	ORIENTE 245-A NO. 41 ENTRE SUR 8 Y SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL Y LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EL PROBLEMA ES INTERNO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1547	22/05/2025	SUR 111-A NO. 2513 ENTRE , COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO QUEDANDO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1548	22/05/2025	ANDADOR 9 LT. 23 ENTRE ORIENTE 106, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEARON 30 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1549	22/05/2025	MANZANA 1 MZ. 1 LT. 5 ENTRE FELIPE ANGELES Y TEZONTLE, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE SONDEARON 30 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1550	22/05/2025	JUAREZ ENTRE RECREO Y LA VIGA, COL. SANTA ANITA	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y SE SONDEARON 12 ML. DE ATARJEA BAJANDO EL AGUA LENTAMENTE, EL USUARIO SOLICITA MALACATES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1551	22/05/2025	PICOS 1-B MZ. 6 LT. 7 ENTRE ANDADOR 8, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 6 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1552	22/05/2025	MARCOS CARRILLO NO. 310 ENTRE CORUÑA Y SANTA ANITA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE ENCONTRO EL REGISTRO SELLADO.	
1553	23/05/2025	MARGARITA MAZA DE JUAREZ NO. 7 ENTRE , COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDEARON 30 M. DE ATARJEA ENCONTRANDOLA ROTA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1554	23/05/2025	ITURBIDE ENTRE CHIMALPOPOCA Y ZAPOTLA, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES, EN 1 COLADERAS PLUVIAL SE ENCUENTRA ROTO EL ALBAÑAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1555	23/05/2025	SANTOS DEGOLLADO ENTRE APATLACO Y MARIANO YAÑEZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDO ATARJE A AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1556	23/05/2025	FRANCISCO ZARCO ENTRE MIGUEL LERDO DE TEJADA Y JUAN ALVAREZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1557	23/05/2025	ANDADOR ORQUIDEA ENTRE TEZONTLE Y GALICIA, COL. TLAZINTLA	SE SONDEARON 50 M. DE ATARJE Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJE CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1558	23/05/2025	ORIENTE 102 NO. 10 ENTRE SUR 105 Y EJE 3 ORIENTE, COL. TLAZINTLA	SE REVISO 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1559	23/05/2025	PLAYA GUITARRON NO. 494 ENTRE PLAYA VILLA DEL MAR Y PLAYA ENCANTADA, COL. MILITAR MARTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1560	23/05/2025	PLAYA ENCANTADA NO. 50 ENTRE PLAYA HORNOS Y PLAYA REVOLCADERO, COL. MILITAR MARTE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLA ROTA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1561	23/05/2025	SUR 119 NO. 2409 ENTRE ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO 2 POZOS DE VISITA Y COLADERAS PLUVIALES SIN BAJAR EL AGUA. EL USUARIO COMENTA QUE YA FUE VACTOR ENCONTRANDO POZO DERRUMBADO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1562	23/05/2025	FRANCISCO ZARCO ENTRE FRANCISCO ZARCO Y LERDO DE TEJADA, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1563	23/05/2025	CORREGIDORA NO. 85 ENTRE ALVARO OBREGON Y PLUTARCO ELIAS CALLES, COL. SANTA ANITA	SE SEVISO LA COLADERA PLUVIAL Y LOS 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1564	23/05/2025	CANAL NACIONAL NO. 142 , COL. SANTA ANITA	SE REVISO 2 POZOS DE VISITA Y LA DESCARGA DE LA UNIDAD Y ESTA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA





1565	23/05/2025	PROLONGACIÓN CANAL NACIONAL NO. 192 ENTRE CONGRESO DE LA UNIÓN, COL. SANTA ANITA	SE REVISÓ DESCARGA DE UNIDAD Y 2 POZOS DE VISITA, ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1566	23/05/2025	SANTIAGO NO. 130, COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1567	24/05/2025	SANTOS DEGOLLADO MZ. 36 LT. 20 , COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	EN LA ESQUINA DE JUAN ALVAREZ Y SANTOS DEGOLLADO, EL POZO DE VISTA ENTRA UN METRO DE VARILLA, AL PARECER ESTA ROTA LA ATARJEA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1568	24/05/2025	MARIANO YAÑEZ ENTRE LEON GUZMAN Y VALLARTA, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISÓ 2 POZOS DE VISTA 1 REJILLA DE PISO, SE LIMPIO OTRA REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1569	24/05/2025	BENITO GOMEZ FARIAS SMZ. 4 MZ. 11 LT. 11 ENTRE GUILLERMO PRIETO Y CANAL DE APATLACO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISÓ 3 POZOS DE VISITA Y 2 REJILLAS DE PISO, ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1570	24/05/2025	AVENA ENTRE BREA Y FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE REVISÓ 2 POZOS DE VISITA Y ESTAN BIEN.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1571	24/05/2025	ORIENTE 116 NO. 1961 ENTRE ESCUELA PRIMARIA REPUBLICA COSTA DE MARFIL, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE REVISÓ LA DESCARGA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1572	24/05/2025	PIMA ALTO ENTRE CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLE NO. 30, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE REQUIERE CUADRILLA YA QUE EL VACTOR POR LA MANGUERA NO LLEGA.	
1573	24/05/2025	ORIENTE 239-A, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO 30 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1574	24/05/2025	ORIENTE 233SUR 20, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1575	25/05/2025	ORIENTE 217 NO. 2 Y 4 ENTRE SUR 4 Y ORIENTE 217-B, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	DICE LA PERSONA INTERESADA QUE YA SE REALIZÓ EL TRABAJO, SE LE MARCO POR TELEFONO.	
1576	25/05/2025	ORIENTE 217-A NO. 2 ENTRE SUR 4 Y ORIENTE 217-B, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE PASA EL DIA DOMINGO A LAS 3:10 PERO NO SE ENCONTRO LA PERSONA INTERESADA, SE MARCO POR TELEFONO Y DICE QUE YA ESTA HECHO EL TRABAJO.	





1577	25/05/2025	PLAYA ICACOS NO. 59 ENTRE PLAYA AZUL Y PLAYA CALETA, COL. REFORMA IZTACIHUATL NORTE	SE REPARO SOCAVON CON 2 M. DE TUBO DE O.15 POR RUPTURA DE ALBAÑAL.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1578	26/05/2025	CAFETAL NO. 434 ENTRE RIO CHURUBUSCO Y GOMA, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE SONDEARON 5 M. DE ALBAÑAL DOMICILIAIRO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1579	26/05/2025	SUR 125 NO. 2410 ENTRE ORIENTE 100-A Y ORIENTE 102, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REPARO SOCAVON 2 M. DE TUBO DE 0.15 DERIVADO DE LA RUPTURA DEL ALBAÑAL DOMICILIAIRO	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1580	27/05/2025	CENTENO NO. 874-C ENTRE RESINA Y AÑIL, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1581	27/05/2025	CENTENO NO. 892-A ENTRE AÑIL Y RESINA, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1582	27/05/2025	AMACUZAC NO. 241 ENTRE PLAYA NIZUC Y PLAYA ICACOS, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEARON 70 ML. DE ATARJEA Y SE SONDEARON 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1583	27/05/2025	SUR 155 NO. 2206 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1584	27/05/2025	PRIVADA G. MENDOZA NO. 341 ENTRE UNION Y TEXCOCO, COL. PANTITLAN ORIENTE	LA USUARIA COMENTO QUE YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO EN DIAS ANTERIORES, SE ENCUENTRA TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1585	27/05/2025	DIEGO RIVERA NO. 47 ENTRE CALLE 4, COL. PANTITLAN CENTRO	LA USUARIA COMENTO QUE YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO EN DIAS ANTERIORES, SE ENCUENTRA TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1586	27/05/2025	CALLE 5 NO. 295 ENTRE UNION Y GUADALUPE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE REVISO DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EL PROBLEMA ES INTERNO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1587	27/05/2025	PRIVADA A MZ. 2 LT. 2 ENTRE UNION Y GUADALUPE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML. SIN BAJAR EL AGUA ENCONTRANDO RUPTURA EN LA INTERSECCIÓN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1588	27/05/2025	CALLE 4 NO. 194 ENTRE NORTE, COL. PANTITLAN CENTRO	SE REVISARON 4 COLADERAS PLUVIALES ESTANDO AL CORRIENTE, LA USUARIA REQUIERE SERVICIO DENTRO DEL PLANTEL SECUNDARIA NO. 60.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1589	27/05/2025	CALLE 6 NO. 219 ENTRE PRIVADA MARIA ELENA Y NORTE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 9 ML. SIN BAJAR EL AGUA ENCONTRANDO RUPTURA EN LA INTERSECCIÓN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1590	27/05/2025	PLAYA LINDA NO. 341, 336 Y 344 ENTRE PLAYA ERIZO Y PLAYA CARABALI, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1591	27/05/2025	CORUÑA NO. 387 ENTRE SUR 75 Y SUR 77, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1592	27/05/2025	SUR 67 ENTRE CORUÑA Y VIADUCTO, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1593	27/05/2025	ORIENTE 229 NO. 69, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEARON 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE REVISO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1594	27/05/2025	MARCOS CARRILLO NO. 310 ENTRE CORUÑA Y SANTA ANITA, COL. VIADUCTO PIEDAD	EL PROBLEMA ES EN EL INTERIOR, HAY REGISTROS OCULTOS.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1595	27/05/2025	ORIENTE 243-B NO. 101, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE ENCONTRO TODO AL CORRIENTE POR LO QUE YA NO SE REQUIERE EL SERVICIO.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1596	27/05/2025	PRIVADA GUADALUPE, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE REQUIERE BACHEO DE LA REPERACION DE UNA FUGA DEL MES DE ENERO.	SUPERVISIÓN DE SOCAVÓN
1597	27/05/2025	ORIENTE 241-A NO. 115, COL. AGRICOLA ORIENTAL	DESAZOLVE EN EL DRENAJE POR RUPTURA DE ATARJEA PRINCIPAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1598	27/05/2025	ORIENTE 217-A NO. 100, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO 30 ML DE ATARJEA Y SE LIMPIO POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1599	27/05/2025	JOSE MARIA CASTILLO NO. 1456 ENTRE APATLACO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	LA PERSONA NO REALIZO NINGUN REPORTE.	





1600	27/05/2025	SUR 113-B MZ. 12 LT. 37 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SOLICITA CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL Y RECONSTRUCCIÓN A CAUSA DE RAICES DE ARBOL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1601	27/05/2025	TECNICOS Y MANUALES NO. 75 ENTRE ESTUDIOS CHURUBUSCO Y ESTUDIOS STHAL, COL. JARDINES TECMA	SE SOLICITA LA RECONSTRUCCIÓN DE TUBO DE COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1602	27/05/2025	SM5 NO. 7 ENTRE ANDADOR MARGARITA MAZA DE JUAREZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SOLICITA LA RECONSTRUCCIPON DE TUBO PRINCIPAL APROX. 60 M.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1603	27/05/2025	RECREO ENTRE SUR 109, COL. TLAZINTLA	SE REPARO SOCAVON PROVOCADO POR RUPTURA DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1604	28/05/2025	VAINILLA ENTRE AVENA Y AÑIL, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1605	28/05/2025	AVENA NO. 200, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EN EL DOMICILIO NO HICIERON NINGUN REPORTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1606	28/05/2025	SUR 125 NO. 2410 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE LIMPIO Y SE SONDEO LA DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1607	28/05/2025	SUR 171 NO. 1903 ENTRE ORIENTE 112, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA A LA ALTURA DE LA BANQUETA, LO QUE DERIVA UN SOCAVÓN.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1608	28/05/2025	ORIENTE 116 NO. 197, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EL PROBLEMA ES EN EL INTERIOR.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1609	28/05/2025	PLAYA VILLA DEL MAR NO. 247 ENTRE LA VIGA Y PLAYA HERMOSA, COL. MILITAR MARTE	SE REVISO 1 REJILLA DE PISO ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1610	28/05/2025	SUR 179 NO. 2205 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1611	28/05/2025	PLAYA ROQUETA NO. 233 ENTRE PLAYA MOCAMBO, COL. MILITAR MARTE	SE SONDEO 5 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO SIN BAJAR EL AGUA, SE REQUIERE OTRO SISTEMA DE DESAZOLVE Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1612	28/05/2025	CALLEJON MARIANO ABASOLO NO. 18 ENTRE SANTIAGO E IGNACIO LOPEZ RAYON, COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA, SE LIMPIO 6 REJILLAS DE PISO Y 50 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1613	28/05/2025	ORIENTE 237 NO. 160, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1614	28/05/2025	LA VIGA PARROQUIA SAN MATIAS ENTRE CERRADA JUAREZ, COL. BARRIO LA ASUNCIÓN	SE SONDEO 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1615	28/05/2025	ORIENTE 116 NO. 195, COL. BARRIO LA ASUNCIÓN	SE CHECARON ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1616	28/05/2025	1 PRIVADA AMACUZAC NO. 6, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE DESAZOLVO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1617	28/05/2025	SANTIAGO NO. 164, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE DESAZOLVO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1618	29/05/2025	ROJO GOMEZ ENTRE SUR 8 Y SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISOLA DESCARGA Y SE SONDEO 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO DE LA REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1619	29/05/2025	ORIENTE 233 NO. 507 ENTRE ORIENTE 233 Y RIO FRIO, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO 3 REJILLAS DE PISO, 3 COLADERAS PLUVIALES Y SE SONDEO 50 ML. DE ALBAÑAL DE LAS COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1620	29/05/2025	EDIFICIO SIRENAS NO. 27 DEPARTAMENTO 1 ENTRE , COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE SONDEO 22 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1621	29/05/2025	ANDADOR CANELA NO. 3 ENTRE ANDADOR 2 DE CANELA Y ANDADOR 4 DE CANELA, COL. GRANJAS MÉXICO	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA, SE NECESITAN MALACATES.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1622	30/05/2025	RECREO NO.2304 ENTRE 1A. CERRADA DE RECREO Y SUR 115-B, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA, LA ATARJEA SE ENCUENTRA AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1623	30/05/2025	SUR 109 NO. 2524 ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y NITLA, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES, SE REVISARON 2 POZOS Y LA ATARJEA ENCONTANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1624	30/05/2025	SUR 113-A ENTRE TEZONTLE Y ORIENTE 116, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOLAS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1625	02/06/2025	SUR 123 NO.2206 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 40 ML. DE ATARJEA, SIN EMBARGO, NO SE SOLUCIONÓ POR EXCESO DE GRASA POR TAQUERIA LOCALIZADA EN RECREO Y SUR 123.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1626	02/06/2025	CORUÑA NO. 387 ENTRE SUR 75 Y SUR 77, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE SONDEO 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1627	02/06/2025	SUR 22 NO. 32 ENTRE ORIENTE 427-A Y ORIENTE 249-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE CHECO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ESTANDO AL CORRIENTE Y SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1628	02/06/2025	SUR 22 NO. 32 ENTRE ORIENTE 427-A Y ORIENTE 249-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE CHECO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ESTANDO AL CORRIENTE Y SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1629	02/06/2025	ORIENTE 253 NO. 35 ENTRE IGNACIO ZARAGOZA Y ORIENTE 253, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL Y TIENE RAICES A 1 ML. DE LA COLADERA, SE REQUIERE CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1630	02/06/2025	SUR 28 NO. 32 MZ. 6 ENTRE ORIENTE 253, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE CHECO COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE, SE MARCO A LA PERSONA INTERESADA Y NO CONTESTO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1631	02/06/2025	CALLE C ENTRE PUEBLA E IGNACIO ZARAGOZA, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE REVISO Y SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA, ENCONTRANDO FRACTURADO EN EL TUBO DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1632	02/06/2025	TEXCOCO NO. 145 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO



1633	02/06/2025	NORTE NO. 241 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1634	02/06/2025	CHICLE NO. 162 ENTRE AZAFRAN, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE REVISO LA DESCARGA DE LA UNIDA HABITACIONAL Y POZO DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1635	02/06/2025	ANDADOR HILARIO ELGUERA NO. 7, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE DRAGO 60 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIO 5 POZOS DE VISITA Y REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1636	02/06/2025	JUAN DE DIOS NO. 14 ENTRE CRISPIN PALOMARES Y BUSTAMANTE, COL. BARRIO LOS REYES	SE SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1637	02/06/2025	ANDADOR JUAREZ NO. 3 ENTRE AGRICULTORES Y SANTA CRUZ, COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE REVISO Y LIMPIO 3 POZOS DE VISITA DEL ANDADOR.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1638	02/06/2025	FRANCISCO I. MADERO NO. 127 ENTRE CERRADA ANGOSTURA Y SUR 101, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ESTANDO AL CORRIENTE Y SE LIMPIO 3 ML DE COLADERA PLUVIAL, LA COLADERA PLUVIAL NO ESTA CONECTADA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1639	02/06/2025	RECREO NO. 334 ENTRE SUR 107-A Y SUR 105-A, COL. TLAZINTLA	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ESTANDO AL CORRIENTE, SE SOLICITA DESAZOLVE DE LA CALLE SUR 107-A.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1640	02/06/2025	LOS REYES NO. 16 ENTRE CRISPIN PALOMARES Y BUSTAMANTE, COL. BARRIO LOS REYES	SE SONDEO 7 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO RUPTURA EN LA INTERSECCION, SE REVISO POZO DE VISITA ESTANDO AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1641	02/06/2025	SUR 77 NO. 4336 ENTRE CORUÑA Y VIADUCTO RIO DE LA PIEDAD, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE DIO MANTENIMIENTO A LA COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1642	04/06/2025	2 CERRADA DE SAN FRANCISCO NO. 32 ENTRE AMACUZAC, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE DIO MANTENIMIENTO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1643	04/06/2025	ORIENTE 116 MZ. 1 LT. 10 ENTRE ANDADOR JUAN CARBONERO, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1644	04/06/2025	RIO CHURUBUSCO ENTRE ORIENTE 110, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEO 12 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1645	04/06/2025	ORIENTE 116 NO. 721 ENTRE PUENTE DE ZACATE Y ANDADOR JUAN CARBONERO, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	EL TRABAJO FUE REALIZADO POR UN PARTICULAR.	
1646	04/06/2025	SUR 133 NO. 2108 ENTRE ORIENTE 106 Y ORIENTE 108, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y ESTA ROTO EL TUBO A 1 METRO DEL REGISTRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1647	04/06/2025	AMADO NERVO NO. 31 ENTRE AZTLAN, COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE SONDEO 20 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1648	04/06/2025	AMACUZAC NO. 247 ENTRE , COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, ENCONTRANDO ROTO EN LA INTERSECCION.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1649	04/06/2025	ANDADOR 9 MZ. 1 LT. 28 ENTRE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y ANDADOR 1, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE LIMPIO REJILLA DE PISO Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1650	04/06/2025	MANZANA 7 ENTRE ANDADOR 5 LT. 15, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE REVISÓ 3 POZOS DE VISITA, ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1651	04/06/2025	ANDADOR 5 MZ. 15 EDIFICIO 3 ENTRE ORIENTE 116 Y TEZONTLE, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1652	04/06/2025	PLAYA ENCANTADA NO. 50 ENTRE PLAYA HORNOS Y PLAYA REVOLCADERO, COL. MILITAR MARTE	SE HIZO REPARACION DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE USO 1 TUBO DE 13 CM DE DIAMETRO, 1 BULTO DE CEMENTO.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1653	04/06/2025	SUR 14-C NO. 21 ENTRE ORIENTE 259 Y CANAL DE SAN JUAN, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE CAMBIO BROCAL DE POZO DE VISITA.	REPARACIÓN DE POZO DE VISITA
1654	04/06/2025	VAINILLA ENTRE GOMA, COL. GRANJAS MÉXICO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1655	04/06/2025	CALLE 7 NO. 56 ENTRE COMERCIALIZADORA DE CARNES MI RANCHITO, COL. PANTITLAN	SE LIMPIO REJILLA DE PISO Y COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1656	04/06/2025	ORIENTE 245 NO. 126, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES .	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1657	04/06/2025	OLVERA ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE SONDEO 120 ML. DE ATARJEA Y SE SONDEO 2 REJILLAS DE PISO ADEMAS DE LAVO LA CALLE.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1658	04/06/2025	LAUREL ENTRE AGUA CALIENTE, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE DESFOGO EL AGUA DE UNA CISTERNA, DE MEDIDAS 7X4X3.	
1659	04/06/2025	CALLE 1 NO. 905 ENTRE NORTE, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIO 8 COLADERAS PLUVIALES, REJILLA DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA, ADEMAS SE LAVO LA CALLE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1660	04/06/2025	SANTA ANITA ENTRE SUR 65 Y ENRIQUE MOLINA, COL. NUEVA SANTA ANITA	SE SONDEO LA ATARJEA Y ESTA ROTO EL TUBO A 4 ML DE POZO DE VISITA, SE SONDEO 3 REJILAS DE PISO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1661	04/06/2025	BELTRAN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIO 9 COLADERAS PLUVIALES Y REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1662	04/06/2025	BELTRAN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE SONDEO 180 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 4 POZOS DE VISITA, SE LAVO LA CALLE.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1663	04/06/2025	PRIVADA DE RIO SAN JUAN ENTRE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA Y COLADERA PLUVIAL, SE LAVO LA CALLE.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1664	05/06/2025	CENTENO NO. 330 ENTRE EJE 3, COL. GRANJAS MÉXICO	SE REVISO Y LIMPIO 6 COLADERAS PLUVIALES Y ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1665	05/06/2025	SUR 20 MZ. 55 ENTRE ORIENTE 247-A Y ORIENTE 249-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1666	05/06/2025	SUR 24 NO. 134 ENTRE ORIENTE 247-C, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOLAS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1667	05/06/2025	SUR 24 NO. 271, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL, PERO NO BAJA EL AGUA DEBIDO A QUE EL ALBAÑAL DE LA COLADERA TIENE CEMENTO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1668	05/06/2025	SUR 153 NO. 1912 ENTRE ORIENTE 112 Y ORIENTE 110, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE REVISO RED PRINCIPAL Y COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA





1669	05/06/2025	SUR 181 NO. 2317 ENTRE ORIENTE 102 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL USANDO VARILLA DE 6 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1670	05/06/2025	JUAREZ ENTRE ASUNCION, COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE REVISO POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1671	05/06/2025	PLAYA LIMON ENTRE PLAYA ICACOS , COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE REVISO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1672	05/06/2025	LUCIERNAGA ENTRE FLORENCIO VILLAREAL Y BUSTAMANTE, COL. BARRIO LOS REYES	SE REVISO 2 POZOS DE VISTA ESTANDO AL CORRIENTE, EN LA DIRECCION NO CONOCER A LA PERSONA INTERESADA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1673	05/06/2025	PIMA ALTO CENTRO DE ATENCION MULTIPLE NO. 30 ENTRE TEZONTLE Y TARASCO, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO SE ENCONTRO ROTO A UN METRO DEL REGISTRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1674	05/06/2025	PLAYA TENACATITA NO. 46, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE REVISO DESCARGA DOMICILIARIA ESTANDO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1675	05/06/2025	SUR 123 NO. 2206 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO CON VARILLA DE 12 M.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1676	05/06/2025	CORUÑA NO. 245 ENTRE , COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO COLADERA PLUVIAL Y SE SONDEO 10 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1677	05/06/2025	SUR 24 ENTRE ORIENTE 247-B, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REPARO SOCAVON Y HIZO RECONEXION CON TUBO DE 6 ML DE 0.15, SE CHECO 30 ML. DE ATARJEA ESTANDO AL CORRIENTE.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN
1678	05/06/2025	JOSE A. TORRES NO. 757, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ESTANDO AHOGADOS, HAY MARCA DE VACTOR DE RUPTURA AHOGADO EN TODA LA CALLE, SE REVISO POZO DE VISTA EN CORUÑA ESTANDO AHOGADO, SE SOLICITA REPARACION DE ATARJEA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1679	06/06/2025	PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 620 ENTRE AMACUZAC Y VIGA, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE SONDEO 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1680	06/06/2025	ORIENTE 241-C ENTRE RIO FRIO , COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE SONDEO 2 COLADERAS PLUVIALES Y POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1681	06/06/2025	ORIENTE 106 ENTRE SUR 131 Y SUR 133, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE CHECO ATARJEA ENCONTRANDOLO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1682	06/06/2025	CORUÑA ENTRE TLAPAN Y ANDRES MOLINA ENRIQUEZ, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO 2 REJILLAS DE PISO Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1683	06/06/2025	CORUÑA NO. 245 ENTRE JOSE ANTONIO TORRES Y MARCOS CARRILO, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE CHECO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1684	06/06/2025	ORIENTE 106 NO. 2452 ENTRE SUR 131 Y SUR 133, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE SONDEO 9 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1685	06/06/2025	ORIENTE 245-D NO. 28 ENTRE ORIENTE 245-C Y ORIENTE 249, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEO 70 ML. DE ATARJEA LIMPIANDO POZO DE VISITA, 14 COLADERAS PLUVIALES Y 3 REJILLAS DE PISO, SE SOLICITA SERVICIO DE MALACATES.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1686	06/06/2025	XICALHUACAN ENTRE SAN FRANCISCO Y AMACUZAC, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE LIMPIO POZO DE VISITA .	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1687	06/06/2025	AMACUZAC NO. 59 Y 61 ENTRE , COL. BARRIO SAN PEDRO	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1688	06/06/2025	ORIENTE 259 NO. 70 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE REVISO POZO DE VISITA Y 3 REGISTROS DENTRO DE LA UNIDAD TODOS ENCONTRANDOLOS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1689	06/06/2025	ORIENTE 243-A ENTRE SUR 18 Y SUR 20, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1690	06/06/2025	CORUÑA NO. 245 ENTRE , COL. VIADUCTO PIEDAD	TRABAJO YA REALIZADO.	
1691	07/06/2025	PASCUAL OROZCO NO. 63 ENTRE , COL. BARRIO LA ASUNCIÓN	SE REVISO REJILLA DE PISO ESTANDO AL CORRIENTE, SE SONDEO REGISTRO Y ESTA ROTO DENTRO DE LA CASA.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO





1692	09/06/2025	ORIENTE 249-B NO. 74 ENTRE SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE DRAGARON 70 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 3 POZOS, 2 ALBAÑALES, 2 COLADERAS PLUVIALES Y SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1693	09/06/2025	ANTONIO GAMBOA LT. 9 ENTRE MARIANO YAÑEZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1694	09/06/2025	ORIENTE 116 NO. 2102 ENTRE SUR 111 Y SUR 111-A, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTA LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1695	09/06/2025	PLAYA MANZANILLO NO. 424 ENTRE , COL. MILITAR MARTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, EL SOCAVÓN FRENTE AL NO. 418 PUEDE SER POR ALBAÑAL DOMICILIARIO ROTO, NADIE SALIO PARA DAR INFORMES Y SEGUIMIENTO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1696	09/06/2025	PASCUAL OROZCO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y TEZONTLE, COL. BARRIO LA ASUNCIÓN	SE REVISARON 5 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1697	09/06/2025	SUR 139 NO. 1903 ENTRE ORIENTE 112 Y ORIENTE 110, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1698	09/06/2025	ALDAMA NO. 65 ENTRE SANTIAGO, COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1699	09/06/2025	CANAL DE OTHENCO NO. 159 ENTRE 1A CERRADA DE OTHENCO, COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE REVISO LA SALIDA AL CALLEJÓN Y SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1700	09/06/2025	EMPRENDEDORES AZTECA NO. 14 ENTRE PLUTARCO Y SANTA ANITA, COL. NUEVA SANTA ANITA	SE SONDEARON 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1701	09/06/2025	1A. CERRADA DE CANELA ENTRE CANELA Y CAFETAL, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	NO CONTESTO LA PERSONA INTERESADA PERO SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1702	09/06/2025	SUR 113-A ENTRE TEZONTLE Y ORIENTE 116, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y 2 POZOS DE VISITA, ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE. IGUAL A O.T 1624	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL





1703	09/06/2025	SUR 105 MZ. 2 LT. 43 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISO LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1704	09/06/2025	SUR 111 LT. 14 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 60 M. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1705	09/06/2025	ANDADOR JUAN CARBONERO NO. 27 ENTRE ORIENTE 116 Y ORIENTE 118, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1706	09/06/2025	SUR 117 MERCADO JUVENTINO ROSAS ENTRE SUR 117-A Y RECREO, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO 1 POZO DE VISTA Y SE SONDEARON 30 ML. DE ATARJEA Y SE ENCONTRO DERRUMBADO POZO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1707	09/06/2025	ABASOLO NO. 38 ENTRE SANTIAGO E IGNACIO LOPEZ RAYON, COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE DESAZOLVO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1708	09/06/2025	ANDADOR SUR 105-A NO. 10 ENTRE SUR 101-A, COL. JUVENTINO ROSAS	SE DESAZOLVO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1709	09/06/2025	SUR 111 MZ. 7 LT. 11 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE ENCUENTRA ROTA LA COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1710	09/06/2025	CERRADA ORIENTE 116 ENTRE PUENTE DE ZACATE Y JUAN CARBONERO, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE REALIZO EL TRABAJO PARTICULARMENTE.	
1711	09/06/2025	2DA. CERRADA DE RECREO NO. 2405 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	RECTIFICAR DIRECCIÓN, NO SE ENCONTRO NÚMERO NI COLADERAS.	
1712	09/06/2025	ANDADOR 2 ENTRE , COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE SONDEARON 20 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1713	10/06/2025	CENTRAL NO. 116 ENTRE NORTE, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA Y 2 REGISTROS ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1714	10/06/2025	LA LUZ NO. 30 ENTRE CALLE 6 Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO 1 POZO Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA





1715	10/06/2025	JUAN ALVAREZ ENTRE JOSE MARIA VIGIL Y PORFIEIO DIAZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE LIMPIO Y SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA, ENCONTRANDO ROTO EL ALBAÑAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1716	10/06/2025	HIDALGO NO. 134 ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y CORREGIDORA, COL. SANTA ANITA	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1717	10/06/2025	AGUA CALIENTE NO. 61 ENTRE AGUA CALIENTE, COL. PANTITLAN PONIENTE	EL REGISTRO CON TAPA HUNDIDA ES DE CFE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1718	10/06/2025	AGUA CALIENTE ENTRE CERRADA AGUA CALIENTE, COL. AGRICOLA ORIENTAL	EL POZO DE VISITA SE ENCUENTRA RENIVELADO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1719	11/06/2025	SUR 20 NO. 640 ENTRE ORIENTE 259 Y CANAL DE SAN JUAN, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO DESCARGA ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1720	11/06/2025	CALLE 22 NO. 147 ENTRE ORIENTE 253 Y ORIENTE 255, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO DESCARGA ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1721	11/06/2025	RECREO NO. 334 ENTRE SUR 109 Y TRONCOSO, COL. TLAZINTLA	SE SONDEARON 10 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1722	11/06/2025	SUR 109 NO. 2423 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEARON 12 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1723	11/06/2025	SUR 22 ENTRE ORIENTE 247-A Y SUR 249-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO EL TUBO ROTO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1724	11/06/2025	CORUÑA NO. 201 ENTRE NICETO DE ZAMACOIS, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIARON 5 REJILLAS DE PISO Y SE SONDEARON 2 REJILLAS 10 ML.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1725	11/06/2025	SANTIAGO NO. 157 ENTRE PLAYA REVOLCADERO Y PLAYA HORNOS, COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOLAS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1726	11/06/2025	PLAYA FLAMINGOS NO. 7 ENTRE PLAYA TECOLUTLA Y PLAYA CORTES, COL. MILITAR MARTE	SE SONDEARON 30 M. DE ATARJEIA.	DESAZOLVE DE ATARJEIA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1727	11/06/2025	JOSE MARIA CORREA NO. 274 ENTRE , COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1728	11/06/2025	SUR 119 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REVISÓ 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1729	11/06/2025	MARCOS CARRILLO NO. 310 ENTRE CORUÑA Y SANTA ANITA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISÓ Y SE LIMPIÓ LA DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1730	11/06/2025	JUAREZ NO. 2 "PILAR JOSE MARTI" ENTRE , COL. BARRIO LA ASUNCIÓN	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1731	11/06/2025	PLAYA ERIZO "PILAR IZTACCIHUATL" ENTRE , COL. REFORMA IZTACCIHUATL NORTE	SE REVISÓ ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRÁNDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1732	11/06/2025	ESTUDIOS STHAL "PILAR JARDINES TECMA" ENTRE , COL. JARDINES TECMA	LA OFICINA NO PERMITIÓ EL ACCESO PARA REALIZAR EL TRABAJO.	
1733	11/06/2025	TEZONTLE "PILAR TEZONTLE" ENTRE EJE 3 BAJO PUENTE, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE LIMPIÓ EL REGISTRO DE 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1734	11/06/2025	CONGRESO DE LA UNIÓN "PILAR SANTA ANITA" ENTRE , COL. SANTA ANITA	SE LIMPIÓ EL REGISTRO DE 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1735	11/06/2025	CENTRAL NO. 116 ENTRE , COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIARON 8 REJILLAS DE PISO, 10 REGISTROS Y 4 DE ELLOS CON 15 ML. DE VARILLA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1736	11/06/2025	SUR 109-A NO. 2421, 2425 Y 2427 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIÓ 1 COLADERA PLUVIAL, 60 ML. DE ATARJEA Y 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1737	11/06/2025	SUR 127 NO. 2218 ENTRE RECREO Y ORIENTE 106, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIÓ Y SE SONDEÓ 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1738	11/06/2025	SUR 133 NO. 2308 ENTRE RECREO Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIÓ Y SE SONDEÓ 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1739	11/06/2025	JOSE MARIA CORREA NO. 241 ENTRE VIADUCTO Y CORUÑA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE SONDEARON 180 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1740	11/06/2025	SUR 20 NO. 213 ENTRE ORIENTE 235-C, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL DETECTANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1741	11/06/2025	ORIENTE 235 NO. 23 ENTRE SUR 20 Y RIO FRIO, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1742	11/06/2025	1A DEMAYO ENTRE COYUYA, COL. LA CRUZ COYUYA	SE EXCAVO 3 ML. X 1.20 X 3 DE PREOFUNDIDAD, UTILIZANDO 1 CAMIÓN DE TEPETATE ENCONTRANDO LA ATARJEA EN BUENAS CONDICIONES.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1743	11/06/2025	CHINANTECA MZ. 7 LT. 24 ENTRE , COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE SONDEO 6 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1744	11/06/2025	SUR 75 NO. 4333 ENTRE , COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL, SE SOLICITA LIMPIAR LAS DEMAS COLADERAS DE LAS CALLES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1745	11/06/2025	ORIENTE 217-B NO. 40 ENTRE SUR 4 Y CERRADA SUR 2-A, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE DESTAPO DRENAJE PUBLICO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1746	11/06/2025	ORIENTE 217-A NO. 41 ENTRE SUR 2 Y SUR 4, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE DESAZOLVO 1 COLADERA PLUVIAL 3 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1747	11/06/2025	AMACUZAC NO. 59 ENTRE JOSE OTHON Y MANUEL ACUÑA, COL. BARRIO SAN PEDRO	SE LIMPIO Y DESAZOLVO 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1748	12/06/2025	SUR 20 NO. 149 ENTRE ORIENTE 233, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEARON 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO RAIZ EN LA TUBERIA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1749	12/06/2025	ORIENTE 241-B NO. 46 ENTRE SUR 14 Y SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1750	12/06/2025	ORIENTE 217-A ENTRE SUR 2-A Y SUR 4, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1751	13/06/2025	ORIENTE 102 NO. 2401 ENTRE , COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE REVISARON 10 ALBAÑALES Y 1 POZO DE VISTA ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1752	13/06/2025	JOSE ANTONIO TORRES NO. 803 ENTRE VIADUCTO Y CORUÑA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE DRAGARON 50 M. DE LA ATARJEA Y SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISTA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1753	13/06/2025	MARCOS CARRILLO ENTRE SANTA ANITA Y CORUÑA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE DRAGARON 160 M. DE ATARJEA Y SE SONDEARON 50 M. DE LA LIMPIEZA DE DE 4 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1754	13/06/2025	OLVERA ENTRE CALLE Y PERIFERICO, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIARON Y SE SONDEARON 3 COLADERAS PLUVIALES, 2 REJILLAS DE PISO Y 3 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1755	13/06/2025	ALVARO OBREGON NO. 362 ENTRE SUR 77 Y LA VIGA, COL. SANTA ANITA	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO, NO BAJA EL AGUA, ESTA ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1756	13/06/2025	ANDADOR SUR 101-A ENTRE TRONCOSO Y FRANCISCO MADERO, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1757	13/06/2025	PRIVADA AJIIX NO. 22 ENTRE NORTE Y CENTRAL, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE LIMPIO 2 POZOS DE VISITA, EL PROBLEMA ES INSUFICIENCIA PLUVIAL LA TUBERIA TIENE 1 M. DE HONDO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1758	13/06/2025	CALLE 7 ENTRE NORTE E IZTACALCO, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1759	13/06/2025	CALLE 1 NO. 515 ENTRE NORTE, COL. PANTITLAN PONIENTE	RECTIFICAR DIRECCIÓN, NO SE ENCONTRO EL NUMERO EN ESA DIRECCION.	
1760	13/06/2025	SUR 119 ENTRE SUR 100 Y SUR 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE DRAGO 120 ML. DE ATARJEA, SE LIMPIO 4 POZOS DE VISITA Y 3 ALBAÑALES DOMICILIARIOS.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1761	13/06/2025	BELTRAN S/N ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIARON Y SONDEARON 3 REJILLAS DE PISO, 1 POZO D VISITA Y 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1762	13/06/2025	SUR 22 NO. 147 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1763	13/06/2025	CALLE 1 ENTRE "PILAR AGRICOLA PANTITLAN", COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LIMPIO 1 REGISTRO DE ALBAÑAL.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1764	13/06/2025	ORIENTE 116 ENTRE PUENTE JUAN CARBONERO, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE REVISO 1 REGISTRO DE ALBAÑAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1765	13/06/2025	ROJO GOMEZ ENTRE ZARAGOZA "PILAR ROJO GOMEZ", COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISO 1 REGISTRO DE ALBAÑAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1766	13/06/2025	ORIENTE 249-C NO. 118 DEPTO. 3 ENTRE SUR 24 Y SUR 26, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 3 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1767	13/06/2025	ORIENTE 233-A NO. 178 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO Y SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1768	13/06/2025	CALLE 5 ENTRE "PILAR TLALOC", COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE REVISO REGISTRO DE ALBAÑAL DOMICILIARIO, QUEDANDO AL PENDIENTE LA COLOCACIÓN DE TAPA.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1769	13/06/2025	PRIVADA IZTACALCO ENTRE CALLE 5, COL. PANTITLAN	SE REVISARON 7 COLADERAS PLUVIALES Y 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1770	13/06/2025	SUR 26 NO. 46 ENTRE SUR 249-B Y SUR 247-C, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO ROTA LA DESCARGA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1771	13/06/2025	SUR 20-B NO. 46 ENTRE ORIENTE 247 Y ORIENTE 245, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 120 M. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1772	13/06/2025	SUR 75 NO. 4333 ENTRE , COL. VIADUCTO PIEDAD	SE SONDEO POZO DE VISITA Y 160 ML. DE ATARJEJA, ENCONTRANDO LA ATARJEJA MUY AZOLVADA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1773	13/06/2025	SUR 75 NO. 4324 ENTRE VIADUCTO Y CORUÑA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1774	13/06/2025	PRIVADA MANUAL MZ. 5 LT. 21 ENTRE CALLE 6 , CALLE 7 Y LAMANAL, COL. PANTITLAN	SE REALIZO EL CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1775	13/06/2025	SUR 12 NO. 69 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO Y DESAZOLVO 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1776	13/06/2025	ORIENTE 233-A NO. 182 ENTRE SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL DETECTANDO RUPTURA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1777	13/06/2025	ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO QUIROZ HERRERA" ENTRE SUR 16 Y SUR 20, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1778	13/06/2025	RETORNO 1 DE SUR 18-A NO. 21 ENTRE SUR 18 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1779	16/06/2025	ORIENTE 100-A NO. 1612 ENTRE SUR 111-A Y SUR 111-B, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	NO CONTESTO LA PERSONA INTERESADA.	
1780	16/06/2025	SUR 119 NO. 2409 ENTRE ORIENTE 100-A ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE RESVIO ATARJEA Y 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOLA DESTRUIDA Y TRABAJANDO A LA MITAD DE SU CAPACIDAD.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1781	16/06/2025	SUR 119 NO. 2411 ENTRE ORIENTE 100-A ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE LIMPIO Y SE DESAZOLVO 1 COLADERA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1782	16/06/2025	JOSE MARIA VIGIL MZ. 13 LT. 12 ENTRE JUAN ALVAREZ Y PORFIRIO DIAZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO CON ANTERIORIDAD.	
1783	16/06/2025	SANTOS DEGOLLADO MZ. 34 NO. 6 INT. 1 ENTRE JUAN ALVAREZ Y GUILLERMO PRIETO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1784	16/06/2025	SANTOS DEGOLLADO MZ. 68 LT. 20 ENTRE JUAN ALVAREZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO CON ANTERIORIDAD.	
1785	16/06/2025	30 DE ENERO ENTRE JUAN DE DIOS ALVAREZ Y SUR 105-A, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE Y SE RETIRO EL ESCOMBRO DE SACMEX.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1786	16/06/2025	LEON GUZMAN ENTRE TECNICOS Y MANUALES Y TEZONTLE, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISO 1 REJILLA DE PISO Y 3 POZOS DE VISITA.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1787	17/06/2025	RIO FRIO NO. 222 ENTRE ORIENTE 237 Y ORIENTE 235-C, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOLO ROTO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO



1788	17/06/2025	ORIENTE 239-A NO. 171 ENTRE SUR 20 Y RIO FRIO, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIARON Y SE SONDEARON 4 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1789	18/06/2025	AVENA NO. 488 ENTRE RIO CHURUBUSCO Y GOMA, COL. GRANJAS MÉXICO	SE REVISARON 15 COLADERAS PLUVIALES, 5 REJILLAS DE PISO, DE LAS CUALES SOLO HUBO NECESIDAD DE LIMPIAR 3.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1790	18/06/2025	SUR 12 ENTRE ORENTE 253 Y ORIENTE 259, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE REVISO 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1791	18/06/2025	ORIENTE 253-A NO. 123 ENTRE ORIENTE 255 Y ORIENTE 251, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1792	18/06/2025	ORIENTE 233-A ENTRE SUR 4-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE CAMBIO 1 BROCAL DE POZO DE VISITA.	CAMBIO DE BROCAL DE POZO DE VISITA
1793	18/06/2025	CANAL RIO CHURUBUSCO MZ. 15 LT. 9 ENTRE TEZONTLE Y LENGUAS INDIGENAS, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE REPARO ALBAÑAL DOMICILIARIO 6 ML.	REPARACIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1794	19/06/2025	CHUMBIA NO. 18 INT. 44 ENTRE TARASCO Y LENGUAS INDIGENAS NORTE, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE LIMPIO Y SONDEO 6 ML. DE REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1795	19/06/2025	MATLAME NO. 20 ENTRE TARASCO Y TEZONTLE, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE CHECARON 2 REJILLAS DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1796	19/06/2025	MATLAME NO. 11 INT. 35 ENTRE TARASCO Y TEZONTLE, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE CHECARON 2 REJILLAS DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1797	19/06/2025	ORIENTE 235-A NO. 46 ENTRE SUR 20 Y RIO FRIO, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE REVISO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1798	19/06/2025	SUR 6 NO. 36 ENTRE ORIENTE 225 Y ORIENTE 227, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, SE REQUIERE BACHEO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1799	19/06/2025	ORIENTE 217-A ENTRE SUR 2-A Y SUR 4, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA





1800	19/06/2025	SUR 8 NO. 39 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1801	19/06/2025	ORIENTE 245-D NO. 78-1 ENTRE SUR 4 Y SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 140 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1802	19/06/2025	ORIENTE 245 ENTRE SUR 4-D Y SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y SE REVISO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1803	19/06/2025	PLAYA SOL NO. 18 ENTRE PLAYA CAREYES Y PLAYA CHACMOL, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE REVISARON 6 POZOS DE VISITA ENCONTRANDO ARRIBA EL AGUA, EL USUARIO REQUIERE VACTOR.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1804	19/06/2025	RECREO NO. 90 ENTRE CHIMALPOPOCA, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE REVISO 1 COLADERA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, NO SE PUDO DESAZOLVAR YA QUE PASA TUBERIA DE ENERGIA ELECTRICA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1805	19/06/2025	AZAFRAN NO. 200 ENTRE GOMA Y CHICLE, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA, 60 ML. DE ATARJEA CON VACTOR Y SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1806	19/06/2025	VAROHIO ENTRE TEZONTLE Y LENGUAS INDIGENAS, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE CHECO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE. NO SE ENCONTRO A LA INTERESADA.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1807	19/06/2025	CAXCAN ENTRE CAHITA Y TENE, COL. CARLOS ZAPATA VELA	EL TRABAJO YA SE HABIA REALIZADO.	
1808	19/06/2025	"PILAR PAQUITA CALVO ZAPATA" ENTRE LENGUAS INDIGENAS, COL. CARLOS ZAPATA VELA	LA PERSONA ENCARGADA NO REPORTO NADA, SE ENCONTRO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1809	19/06/2025	CHUCHON NO. 11 INT. 4 ENTRE TARASCO, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE LIMPIARON 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1810	19/06/2025	SUR 12 NO. 535 ENTRE ORIENTE 253 Y ORIENTE 259, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1811	19/06/2025	ORIENTE 255 NO. 121 ENTRE SUR 13 Y SUR 8, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIO Y SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1812	19/06/2025	CALLE 6 ENTRE PRIVADA CATALINA DEL VALLE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LEVANTO 1 BROCAL Y CASCAJO.	RETIRO DE CASCAJO





1813	19/06/2025	JOSE MARIA VIGIL NO. 4 MZ. 15 LT. 4 ENTRE , COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDEO 120 M. DE ATARJEA, 3 COLADERAS PLUVIALES Y 30 M. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1814	02/06/2025	SANTOS DEGOLLADO ENTRE , COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	DESAZOLVE DE ATARJEA	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1815	02/06/2025	SIRENAS ENTRE , COL. INFONAVIT IZTACALCO I	DESAZOLVE DE ATARJEA	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1816	10/06/2025	SUR 8 ENTRE JAVIER ROJO GOMEZ, COL. AGRICOLA ORIENTAL	DESAZOLVE DE REGISTROS	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1817	11/06/2025	SIRENAS ENTRE , COL. INFONAVIT IZTACALCO I	DESAZOLVE DE ATARJEA	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1818	11/06/2025	SANTOS DEGOLLADO ENTRE , COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	DESAZOLVE DE ATARJEA	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1819	12/06/2025	JOSE MARIA CORREA ENTRE , COL. VIADUCTO PIEDAD	DESAZOLVE DE ALBAÑAL	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1820	12/06/2025	RIO CHURUBUSCO ENTRE SUR 4, COL. CUCHILLA AGRICOLA ORIENTAL	DESAZOLVE DE COLADERAS	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1827	19/06/2025	"BIBLIOTECA REFORMA II" SUR 8 ENTRE JAVIER ROJO GOMEZ, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE DESAZOLVARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1828	19/06/2025	PUENTE CORREO MAYOR MZ. 46 LT. 16 ENTRE ORIENTE 114 Y ORIENTE 116, COL. CUCHILLA RAMOS MILLAN	SE DESAZOLVO ALBAÑAL DOMICILIARIO 12 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1829	19/06/2025	"CENTRO DE SALUD T-II" RAMOS MILLAN SUR 159 ENTRE ORIENTE 120, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE DESAZOLVO 3 REJILLAS DE PISO Y 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1830	19/06/2025	RECREO NO. 1716 ENTRE SUR 115, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE DESAZOLVO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1831	19/06/2025	RIO FRIO NO. 120 ENTRE 1A DE MAYO Y VIADUCTO, COL. LA CRUZ COYUYA	SE DESAZOLVO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1832	19/06/2025	TECNICO Y MANUALES NO. 75 ENTRE ESTUDIOS CHURUBUSCO, COL. JARDINES TECMA	SE SUPERVISO COLADERA PLUVIAL, SE REQUIERE CAMBIO DE TUBO YA QUE SE ENCONTRO CON ASFALTO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1833	19/06/2025	AMACUZAC NO. 247 ENTRE PLAYA TORTUGA Y PLAYA ICACOS, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL 9 ML. EL USUARIO SOLICITA RECONSTRUCCIÓN DE RED.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1834	19/06/2025	RIO CHURUBUSCO NO. 1139 ENTRE GRUPO ESPECIAL SSC, CDMX, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE DESAZOLVARON 4 COLADERAS PLUVIALES Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1835	19/06/2025	RIO CHURUBUSCO NO. 241 ENTRE AVENA Y AZAFRAN, COL. GRANJAS MÉXICO	SE DESAZOLVO 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1836	19/06/2025	ESCUELA PRIMARIA "PONCIANO QUIROZ HERRERA" ENTRE SUR 18 Y SUR 20, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO 1 POZO DE VISITA 12 ML.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1837	20/06/2025	ORIENTE 239-B NO. 23 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIARON Y SONDEARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1838	20/06/2025	NORTE NO. 241 ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, COL. PANTITLAN CENTRO	SE LIMPIO 1 COLADERAS PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1839	20/06/2025	CALLEJON ITURBIDE ENTRE CHIMALPOPOCA Y 2DA CERRADA DE CHIMALPOPOCA, COL. BARRIO ZAPOTLA	SE DESAZOLVARON 6 POZOS DE VISITA Y 30 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1840	20/06/2025	CALLEJON SAN MATIAS NO. 30 ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y CERRADA CHIMALPOPOCA, COL. BARRIO SAN MIGUEL	NO SE ENCONTRO AL INTERESADO, SE ESPERO 20 MIN EN EL DOMICILIO.	
1841	20/06/2025	JUANA DE ARCO NO. 265 ENTRE , COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1842	20/06/2025	ALDAMA NO. 65 ENTRE SANTIAGO Y AMACUZAC, COL. BARRIO SANTIAGO NORTE	SE REVISO COLADERAS PLUVIAL ENCONTRANDOLA AL CORRIENTE, YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO CON LA ORDEN 1698.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1843	20/06/2025	PLAYA BONANZA ENTRE PLAYA VILLA RICA, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1844	20/06/2025	FRANCISCO I. MADERO NO. 150 ENTRE PASCUAL OROZCO Y FRANCISCO DEL PASO, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE REVISÓ LA DESCARGA DE LOS DEPARTAMENTOS Y 4 REGISTROS, SONDEANDO CADA UNO CON 9 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1845	20/06/2025	GENERAL JULIO GARCIA NO. 23 ENTRE CHIMALPOPOCA, COL. BARRIO LOS REYES	SE DESAZOLVO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1846	20/06/2025	PLAYA TORTUGA NO. 7 ENTRE PLAYA CUYUTLAN Y AMACUZAC, COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1847	20/06/2025	GENERAL JULIO GARCIA NO. 78 ENTRE PASCUAL OROZCO Y RAMOSN CORONA, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1848	20/06/2025	AMADO NERVO NO. 21 ENTRE SANTA CRUZ Y AZTLAN, COL. BARRIO SANTA CRUZ	SE CHECO 1 POZO DE VISITA Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1849	20/06/2025	PLAYA SOL NO. 18 ENTRE PLAYA CAREYES Y PLAYA CHACMOL, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEO ATARJEA ENCONTRANDO FRACTURA.	SUPERVISIÓN DE ATARJEA
1850	20/06/2025	AMACUZAC NO. 247 ENTRE PLAYA TORTUGA Y PLAYA ICACOS, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEO COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1851	20/06/2025	1RO. DE MAYO ENTRE COYUYA, COL. LA CRUZ COYUYA	SE REPARO SOCAVÓN ABRIENDO CON RETROESCAVADORA 5X5X4 METROS CAMBIANDO 5 M. DE TUBERIA Y TAPANDO CON 50 KG. DE CEMENTO Y 4 CAMIONES DE VOLTEO DE TEPETATE.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN
1852	20/06/2025	ANDADOR ORIENTE 114-B LT. 14 ENTRE SUR 101 Y FRANCISCO I. MADERO, COL. BARRIO SAN MIGUEL	NO SE PUDO DESAZOLVAR YA QUE UNA SALIDA DE POZO ESTA CUBIERTA CON ASFALTO DERIVADO A LA REPARACIÓN DEL PAVIMENTO POR PARTE DE OBRAS.	
1853	20/06/2025	SUR 113-A NO. 1655 ENTRE RECREO Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO





1854	20/06/2025	MANZANA 3 ANDADOR 3 ENTRE MANZANA 9 Y TEZONTLE, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-A	SE ENCONTRO RAIZ EN LA TUBERIA, SE PUSO DESAZOLVAR POR CALLE 116 DESAZOLVE DE ATARJEJA 15 ML.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON MALACATES
1855	20/06/2025	ANDADOR 7 NO. 8 ENTRE TEZONTLE Y SUR 113-A, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE LIMPIARON 2 REJILLAS DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1856	20/06/2025	AGUA CALIENTE ENTRE COMUNSL Y ZARAGOZA, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1857	20/06/2025	ORIENTE 116 MZ. 3 ENTRE ANDADOR 3, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE LIMPIARON 6 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1858	20/06/2025	CALLE 5 ENTRE TEXCOCO Y UNION, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1859	20/06/2025	PRIVADA ALBERTO PINTOR GALAN NO. 11 ENTRE NORTE Y PUEBLA, COL. PANTITLAN ORIENTE	NO SE PUDO PASAR POR COCHES ESTACIONADOS.	
1860	20/06/2025	PRIVADA NORTE NO. 10 ENTRE NORTE, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 POZO DE VISITA.Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1861	20/06/2025	CALLE 4 ENTRE NORTE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1862	21/06/2025	SUR 8 CASA ARCOIRIS ENTRE ORIENTE 237-B Y ORIENTE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE DESAZOLVARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1863	21/06/2025	TEPEHUA NO. 39 ENTRE , COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE REPARO SOCAVON DERIVADO DE LA RUPTURA DE ALBAÑAL UTILIZANDO 3 M. DE TUBO.	REPARACIÓN DE SOCAVÓN
1864	21/06/2025	CALLE 5 NO. 343 ENTRE UNION Y TEXCOCO, COL. PANTITLAN	SE SONDEO 15 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1865	21/06/2025	ORIENTE 120 NO. 2883 ENTRE SUR 159 Y SUR 157, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 21 M.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1866	21/06/2025	SUR 139 NO. 1803 ENTRE ORIENTE 112 Y ORIENTE 114, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL, NADIE SALIO EN EL DOMICILIO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1867	21/06/2025	SUR 139 NO. 1903 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 112, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1868	21/06/2025	SUR 133 NO. 2038 ENTRE RECREO Y ORIENTE 102, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	CORREGIR DIRECCIÓN.	
1869	21/06/2025	SUR 123 NO. 1913 ENTRE ORIENTE 110 ORIENTE 112, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1870	21/06/2025	SUR 123 ENTRE ORIENTE 106 Y RECREO, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1871	21/06/2025	SUR 123 NO. 1708 ENTRE ORIENTE 116 Y ORIENTE 114, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1872	21/06/2025	SUR 123 MZ. 5 LT. 14 ENTRE ORIENTE 116 Y ORIENTE 114, COL. GABRIEL RAMOS MILLAN	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1873	21/06/2025	PLAYA LINDA NO. 341 AL 344 ENTRE PLAYA ERIZO Y PLAYA CARABALI, COL. MILITAR MARTE	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1874	21/06/2025	PLAYA FLAMINGOS NO. 9 ENTRE PLAYA TECOLUTLA Y PLAYA CORTES, COL. MILITAR MARTE	SE REVISARON 2 POZOS ENCONTRANDO AGUA, SE REQUIERE VACTOR.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1875	21/06/2025	PLAYA REGATAS NO. 529 ENTRE PLAYA ENCANTADA Y EJE 6, COL. REFORMA IZTACCHUATL NORTE	SE REVISARON 2 POZOS ENCONTRANDO AGUA, SE REQUIERE VACTOR.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1876	21/06/2025	PLAYA CALETILLA NO. 38 ENTRE PLAYA GUITARRON Y PLAYA REVOLCADERO, COL. REFORMA IZTACCHUATL NORTE	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES Y SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDO TUBO ROTO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1877	21/06/2025	SANTIAGO NO. 157 ENTRE PLAYA GUITARRON Y PLAYA REVOLCADERO, COL. REFORMA IZTACCHUATL NORTE	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1878	21/06/2025	ORIENTE 114 NO. 2967 ENTRE ORIENTE 114, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE REVISO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1879	21/06/2025	SUR 163 NO. 1717 ENTRE ORIENTE 114, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL 5 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1880	22/06/2025	AÑIL ENTRE FRANCISCO DEL PASO Y TRONCOSO Y BREA, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE SONDEO DESCARGA DE ESCUELA TECNICA NO. 22.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1881	22/06/2025	AZAFRAN NO. 238 Y 219 PISO 3 ENTRE CHICLE Y GOMA, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE LIMPIO REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1882	22/06/2025	SUR 8 NO. 473 ENTRE ORIENTE 255 Y 2 RETORNO DE SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO, PERO SE DETECTO RUPTURA EN LA TUBERIA 5 ML. DEL REGISTRO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1883	23/06/2025	RESINA ENTRE TE, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE REVISO POZO DE VISITA Y COLADERA PLUVIAL PERO NO SE PUDO TRABAJAR POR LOS CARROS.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1884	23/06/2025	RIO FRIO ENTRE 1A DE MAYO Y VIADUCTO, COL. LA CRUZ COYUYA	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE, LA PERSONA QUE REALIZO EL REPORTE COMENTO QUE YA SE HABIA REALIZADO EL TRABAJO CON ANTERIORIDAD.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1885	23/06/2025	MARCOS CARRILLO NO. 309-BIS ENTRE CORUÑA Y SANTA ANITA, COL. VIADUCTO PIEDAD	SE REVISO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE REQUIERE REPARACIÓN.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1886	23/06/2025	CERRADA DE SABINOS NO. 24 ENTRE CONGRESO DE LA UNION Y LA VIGA, COL. SANTA ANITA	SE SONDEARON 40 M. DE ATARJEA SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1887	23/06/2025	PLAYA BONANZA ENTRE PLAYA VILLARICA, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE REVISARON 6 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1888	23/06/2025	TRIGO ENTRE HORTALIZA Y CALLEJON HORTALIZA, COL. EX -EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1889	23/06/2025	TRIGO NO. 85 ENTRE TE Y RECREO, COL. EX -EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA	SE LIMPIO Y SE SONDEO DESCARGA DOMICILIARIA ENCONTRANDO FRACTURA.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO





1890	23/06/2025	SUR 28 "PILAR FERNANDA LA CHAPA CAMPA" ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1891	23/06/2025	PLAN DE AYALA NO. 315 ENTRE LA VIGA Y SUR 77, COL. NUEVA SANTA ANITA	SOLICITAN BACHEO.	
1892	23/06/2025	CANAL DE APALTACO ENTRE RIO CHURUBUSCO, COL. CARLOS ZAPATA VELA	SE REPARARON 6 M. DE ATARJEA, SE RECONECTO 2 COLADERAS PLUVIALES UTILIZANDO 2 TUBOS.	REPARACIÓN DE ATARJEA
1893	23/06/2025	SIRENAS NO. 27 DPTO. 001 ENTRE , COL. INFONAVIT IZTACALCO I	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO Y SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1894	23/06/2025	CHARCA NO. 54 ENTRE ESTANQUE Y CHARCA, COL. INFONAVIT IZTACALCO IV	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PSIO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1895	23/06/2025	CHARCA ENTRE ESTANQUE Y CHARCA, COL. INFONAVIT IZTACALCO IV	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL, LA INTERESADA REQUIERE VACTOR.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1896	23/06/2025	ANDADOR 6 NO. 1555 MZ. 5 LT. 20 ENTRE TEZONTLE Y ORIENTE 116, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE DRAGARON 55 M. DE ATARJEA, SE LIMPIARON 4 POZOS DE VISITA Y 2 PLUVIALES ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON MALACATES
1897	24/06/2025	ORIENTE 259 NO. 156 ENTRE SUR 14-C, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	NO SE PUDO REALIZAR EL DESAZOLVE DE ALBAÑAL YA QUE EL REGISTRO ESTA SELLADO.	
1898	24/06/2025	ORIENTE 251-B NO. 128 ENTRE SUR 8 Y SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEARON 60 M. DE ATARJEA, SIN BAJAR AGUA, EL USUARIO SOLICITA VACTOR.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1899	24/06/2025	ORIENTE 237 NO. 454 ENTRE RIO FRIO Y SUR 20, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEARON 6 M. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1900	24/06/2025	CERRADA ORIENTE 251-B NO. 120 ENTRE SUR 8 SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEARON 60 M. DE ATARJEA, SIN BAJAR AGUA, EL USUARIO SOLICITA VACTOR.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1901	24/06/2025	JOSE MARIA VIGIL 5MS MZ. 15 LT. 4 ENTRE LA VIGA Y PORFIRIO DIAZ, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA





1902	24/06/2025	MODESTO CORNELIO ROMAN NO. 74 ENTRE JUAN ALVAREZ Y TEZONTLE, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE REVISO 1 REJILLA DE PISO 1 DESCARGA DOMICILIARIA Y 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1903	24/06/2025	ALFREDO CHAVERO ENTRE JUAN ALVAREZ Y GUILLERMO PRIETO, COL. CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE	SE SONDEARON 80 ML. DE ATARJEA, BAJANDO LENTAMENTE POR EL PROBLEMA QUE HAY EN JUAN ALVAREZ.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1904	24/06/2025	ANDADOR 105-A ENTRE ORIENTE 110 A EJE 3, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO ATARJEA 50 M.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1905	24/06/2025	SUR 115-A MZ. 37 LT. 34 ENTRE ORIENTE 110 Y ORIENTE 116, COL. JUVENTINO ROSAS	SE REVISO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1906	24/06/2025	SUR 115-A ENTRE RECREO, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1907	24/06/2025	SUR 105-A NO. 2171 ENTRE ORIENTE 112 Y ORIENTE 110, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO 50 M. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1908	24/06/2025	ORIENTE 237-B NO. 13 ENTRE SUR 4-A Y SUR A-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO SIN BAJAR EL AGUA, SE SONDEARON 35 ML. DE ATARJEA Y SE LIMPIO 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1909	24/06/2025	SUR 20 NO. 253 ENTRE SUR 16 Y SUR 24, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA
1910	24/06/2025	ORIENTE 233 NO. 221 ENTRE SUR 20, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIO 1 REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1911	24/06/2025	ORIENTE 245-B ENTRE ORIENTE 245-C Y ORIENTE 245-A, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1912	24/06/2025	SUR 12 NO. 78 ENTRE ORIENTE 229 Y ORIENTE 245-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y SE REVISO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1913	24/06/2025	SUR 24 ENTRE ORIENTE 247-C Y 2DA CERRADA DE SUR 24, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL Y 60 M. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





1914	24/06/2025	SUR 101 ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y SUR 101, COL. BARRIO SAN MIGUEL	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA ENCONTRANDO RUPTURA.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1915	24/06/2025	MANUEL ACUÑA NO. 197 ENTRE AMACUZAC Y ALDAMA, COL. BARRIO SAN FRANCISCO XICALTONGO	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES 6 ML. CADA UNA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1916	25/06/2025	ORIENTE 237-B NO. 12 ENTRE ORIENTE 239, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO Y SE LIMPIARON 2 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1917	25/06/2025	SUR 20 NO. 369 ENTRE ORIENTE 245 Y ORIENTE 247-A, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEO Y SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1918	25/06/2025	PLAYA HORNOS NO. 588 ENTRE ANDADOR SUR Y PLAYA ENCANTADA, COL. MILITAR MARTE	SE SONDEARON 8 ML. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1919	25/06/2025	PLAYA HORNOS NO. 588 ENTRE ANDADOR SUR Y PLAYA ENCANTADA, COL. MILITAR MARTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1920	25/06/2025	SUR 109 ENTRE ORIENTE 100 Y SUR 109, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEARON 2 COLADERAS PLUVIALES, 1 POZO DE VISITA Y 30 M. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1921	25/06/2025	TLACOTAL S NO. 2417 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEARON 6 M. DE ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1922	25/06/2025	TLACOTAL S NO. 2517 ENTRE PLUTARCO Y ORIENTE 100, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEARON 6 M. DE REJILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1923	25/06/2025	TLACOTAL M NO. 2409 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE CHECO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1924	25/06/2025	TLACOTAL B NO. 2423 ENTRE ORIENTE 100 Y ORIENTE 100-A, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEO 50 M. DE ATARJEJA.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1925	25/06/2025	MÉXICO NO. 20 ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEJA, 1 POZO DE VISITA Y 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1926	25/06/2025	SUR 147 NO. 2217 ENTRE ORIENTE 106 Y RECREO, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE SONDEARON 40 ML. DE ATARJEA ENCONTRANDO VARIAS RUPTURAS.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1927	25/06/2025	SUR 20 MZ. 18 LT. 21 ENTRE ERNESTO P. URRUCHURTU Y CANAL DE RIO CHURUBUSCO, COL. RODEO	EL SOCAVON FUE POR FUGA DE AGUA, SE REQUIERE CARPETA ASFALTICA.	
1928	25/06/2025	VAINILLA NO. 429 Y 399 ENTRE RESINA Y RIO CHURUBUSCO, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1929	25/06/2025	CHICLE NO. 168 ENTRE PRIVADA 1A DE CHICLE Y AZAFRAN, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE SOLICITA PERSONAL DE CFE PARA DESAZOLVAR CLABES DE LUZ.	
1930	25/06/2025	AZAFRAN NO. 490 ENTRE RIO CHURUBUSCO Y RESINA, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1931	25/06/2025	BREA NO. 198 ENTRE CENTENO Y AZAFRAN, COL. GRANJAS MEXICO PONIENTE	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1932	25/06/2025	SUR 187 NO. 2408 ENTRE TE Y ORIENTE 102, COL. EX -EJIDOS DE LA MAGDALENA MIXHUCA	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1933	25/06/2025	ORIENTE 237 NO. 499 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	REALIZAR FOLIO A JURIDICO.	
1934	25/06/2025	ORIENTE 110 MZ. 13 LT. 25 ENTRE SUR 115-A Y SUR 115, COL. JUVENTINO ROSAS	SE HA ACUDIDO EN 2 OCASIONES Y EN EL DOMICILIO DICEN QUE LA PERSONA NO HA REALIZADO NINGUN REPORTE.	
1935	25/06/2025	ORIENTE 233-A ENTRE SUR 4-D, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	EL BROCAL DE COLADERA YA SE HABIA REALIZADO CON ANTERIORIDAD CON LA ORDEN DE TRABAJO 1792.	
1936	25/06/2025	SUR 8 NO. 61 ENTRE SUR 4 Y ORIENTE 245, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	NO SE ENCONTRO A LA PERSONA INTERESADA.	





1937	26/06/2025	SUR 141 ENTRE ORIENTE 118 Y ORIENTE 120, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1938	26/06/2025	SUR 187 NO. 2408 ENTRE TE Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1939	26/06/2025	SUR 143 ENTRE TEZONTLE Y ORIENTE 120, COL. AMPLIACIÓN RAMOS MILLAN	SE REVISARON 3 POZOS DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1940	26/06/2025	SUR 175 NO. 2412 ENTRE TE Y ORIENTE 102, COL. RAMOS MILLAN BRAMADERO	SE LIMPIO 1 ALBAÑAL DOMICILIARIO.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1941	26/06/2025	ORIENTE 251 NO. 142 ENTRE SUR 8 Y SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISARON 4 POZOS DE VISITA Y SE REVISARON 6 COLADERAS PLUVIALES, ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1942	26/06/2025	ORIENTE 229 NO. 286 ENTRE SUR 12 Y SUR 16, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE SONDEO 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1943	26/06/2025	ORIENTE 225 NO. 156 ENTRE , COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1944	26/06/2025	ORIENTE 249-B NO. 74 ENTRE SUR 8 Y PRIVADA 1 DE ORIENTE 249, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE SONDEARON 6 ML. DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1945	26/06/2025	ORIENTE 229 NO. 78 DPTO. 204 ENTRE SUR 12 Y ORIENTE 229, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	SE DESAZOLVO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1946	26/06/2025	ALEJANDRO FLEMING NO. 33 ENTRE ALEJANDRO CARREL Y GUILLERMO HARVEY, COL. IMPI PICOS	SE DESAZOLVO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1947	26/06/2025	TEZONTLE ENTRE RODOLFO VIRCHOW Y RIO CHURUBUSCO, COL. IMPI PICOS	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1948	26/06/2025	SUR 115-A ENTRE RECREO, COL. RAMOS MILLAN TLACOTAL	SE SONDEARON 120 ML. DE ATARJEJA, SE LIMPIARON 2 POZOS DE VISITA Y SE SONDEARON 6 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN





1949	26/06/2025	CALLE 2 NO. 214 ENTRE XOCHIMILCO Y UNION, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE REVISO REGISTRO DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1950	26/06/2025	ORIENTE 245-A NO. 111 DEPTO. 1 ENTRE ORIENTE 245 Y SUR 24, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO REJILLA DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1951	26/06/2025	SUR 28 NO. 57 ENTRE ORIENTE 253 Y ORIENTE 255, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISO REGISTRO DE ALBAÑAL DOMICILIARIO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1952	26/06/2025	PRIVADA DEL VERGEL ENTRE ORIENTE 229 Y ORIENTE 233, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 2 REJILLAS DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE REJILLA DE PISO
1953	26/06/2025	PLAYA BLANCA ENTRE AMACUZAC, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOLAS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1954	26/06/2025	PLAYA ICACOS ENTRE AMACUZAC, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO EL TUBO ROTO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1955	26/06/2025	AMACUZAC ENTRE PLAYA TORTUGA Y PLAYA COYOTLAN, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE REVISO 1 POZO DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1956	26/06/2025	AMACUZAC ENTRE PLAYA BLANCA, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE CHECARON 3 POZOS DE VISITA Y 2 REGISTROS DE REJILLA DE PISO.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1957	26/06/2025	AMACUZAC ENTRE PLAYA LIMON, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL 6 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1958	26/06/2025	PLAYA LIMON ENTRE AMACUZAC Y PLAYA ICACOS, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES Y 9 ML. DE CADA UNA ENCONTRANDO ROTO EL TUBO.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1959	26/06/2025	AMACUZAC ENTRE SANTIAGO, COL. BARRIO SANTIAGO SUR	SE LIMPIO 1 REILLA DE PISO.	DESAZOLVE DE REJILLA DE PISO
1960	26/06/2025	ORIENTE 116 NO. 2102 ENTRE SUR 111 Y SUR 111-A, COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEO ALBAÑAL DOMICILIARIO 12 ML.	DESAZOLVE DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1961	26/06/2025	FELIPE ANGELES ENTRE CERRADA DE TEZONTLE, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE CAMBIO 1 BROCAL DE COLADERA PLUVIAL.	CAMBIO DE BROCAL DE COLADERA PLUVIAL
1962	27/06/2025	2DA. CERRADA DE RIO CHURUBUSCO NO. 11 ENTRE TEZOMOC, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE REVISARON 2 COLADERAS PLUVIALES ENCONTRANDOLAS AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL





1963	27/06/2025	PRIVADA AJIJIX NO. 22 ENTRE NORTE Y ROJO COMEZ, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1964	27/06/2025	NORTE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 4, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1965	27/06/2025	CALLE 7 NO. 244 ENTRE PRIVADA ELIZARRAGA Y NORTE, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE REVISO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE COLADERA PLUVIAL
1966	27/06/2025	PRIVADA 21 NO. 30 ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, COL. PANTITLAN ORIENTE	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1967	27/06/2025	PRIVADA DE BENITEZ ENTRE CANAL DE RIO CHURUBUSCO Y UNION, COL. PANTITLAN PONIENTE	SE REVISARON 2 POZOS DE VISITA Y 1 REJILLA DE PISO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE POZO DE VISITA
1968	27/06/2025	ORIENTE 114-A ENTRE , COL. JUVENTINO ROSAS	SE SONDEARON 60 ML. DE ATARJEJA, SE LIMPIO 1 POZO DE VISITA Y 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1969	29/06/2025	ORIENTE 217 ENTRE SUR 4 Y ORIENTE 217-B, COL. AGRICOLA ORIENTAL PONIENTE	RECTIFICAR DIRECCIÓN.	
1970	29/06/2025	CAFETAL NO. 424 ENTRE BREA Y RIO CHURUBUSCO, COL. GRANJAS MEXICO ORIENTE	SE REVISO EL PRIMER REGISTRO ENCONTRANDOSE AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1971	29/06/2025	ANDADOR ALCATRAZ NO. 176 MZ.6 ENTRE RETORNO 1 DE SUR 28 Y ORIENTE 259, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	NO SALIERON EN EL DOMICILIO PERO SE REVISO 1 REGISTRO Y 1 POZO ENCONTRANDO TODO AL CORRIENTE.	SUPERVISIÓN DE ALBAÑAL DOMICILIARIO
1972	29/06/2025	ANDADOR 9 ENTRE ANDADOR 3 Y ANDADOR 2, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE SONDEO ATARJEJA 50 ML.	DESAZOLVE DE ATARJEJA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1973	29/06/2025	SUR 107-B ENTRE SUR 116, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1974	29/06/2025	ORIENTE 116 ENTRE SUR 107-A, COL. PICOS IZTACALCO SECCIÓN 1-B	SE LIMPIO 1 COLADERA PLUVIAL 9 ML.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1975	30/06/2025	SUR 12 ENTRE ORIENTE 257, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE RETIRARON 3 CAMIONES DE CASCAJO 7 M. CUBICOS CADA CAMION.	RETIRO DE CASCAJO
1976	30/06/2025	ORIENTE 255-A ENTRE SUR 12, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIARON Y SE SONDEARON 3 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL



1977	30/06/2025	PRIVADA RIO SAN JUAN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 2, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE SONDEARON 150 ML. DE ATARJEA.	DESAZOLVE DE ATARJEA CON EQUIPO DE ALTA PRESIÓN
1978	30/06/2025	SUR 12-C ENTRE ORIENTE 259 Y ORIENTE 257, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIARON 9 COLADERAS PLUVIALES.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1979	30/06/2025	BELTRAN ENTRE CALLE 6 Y CALLE 7, COL. AGRICOLA PANTITLAN	SE LAVO CALLE.	LIMPIEZA DE CALLE
1980	30/06/2025	SUR 4-D ENTRE JAVIER ROJO GOMEZ, COL. AGRICOLA ORIENTAL CENTRO	SE LIMPIO Y SE SONDEO 1 COLADERA PLUVIAL ENCONTRANDO ROTA LA DESCARGA DE COLADERA PLUVIAL.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1981	30/06/2025	SUR 12 ENTRE ORIENTE 257 Y ORIENTE 259, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIARON 3 COLADERAS PLUVIALES SIN BAJAR EL AGUA.	DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL
1982	30/06/2025	UNIDAD SUR 12 ENTRE ORIENTE 259, COL. AGRICOLA ORIENTAL ORIENTE	SE LIMPIARON 10 REJILLAS DE PISO Y 2 POZOS DE VISITA.	DESAZOLVE DE POZO DE VISITA

ANEXO FOTOGRAFICO:

DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL



REPARACIÓN DE ATARJEA



LAVADO DE CALLE



REPARACIÓN DE ATARJEA

DESAZOLVE DE POZO DE VISITA

DESAZOLVE DE COLADERA PLUVIAL





SUBDIRECCIÓN DE EVALUACIÓN
Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS
DE SERVICIOS URBANOS

Iztacalco
LA ALCALDÍA DEL PUEBLO



CIUDAD DE MÉXICO
CAPITAL DE LA TRANSFORMACIÓN



Oriente 100-A entre Sur 109
y Oriente 100



2025
Año de
**La Mujer
Indígena**

Edificio B, planta baja, Av. Río Churubusco esq. Av. Tezontle col. Gabriel Ramos Millán
5556543333 ext 2088